


## 1. 変状調査

### 1-1. 目視調査

(主な破損箇所)



凡 例

- : 上堰青石張破損箇所
- : 下堰平張コンクリート及びコンクリートブロック流出箇所
- : 下堰コンクリート張背面空洞箇所
- : 下堰コンクリート張破損箇所

主な破損箇所平面図



主な破損箇所状況写真（既往調査との対比） 1 / 9

1-1 (調査位置番号: 05-1501)  
平成16年度調査



平成17年度調査




平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。

1-2 (調査位置番号: 05-1601)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。

1-3 (調査位置番号: 211)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。



主な破損箇所の状況写真（既往調査との対比） 2 / 9

1-4 (調査位置番号: 05-1602)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査




平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。


1-5 (調査位置番号: 05-17-1-01)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査




平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。

1-6 (調査位置番号: 05-17-2-03)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査




平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。




主な破損箇所の状況写真（既往調査との対比） 3 / 9

1-7 (調査位置番号: 05-17-2-04)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。

1-8 (調査位置番号: 05-17-2-10)  
平成16年度調査



平成17年度調査




平成18年度調査




平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。

1-9 (調査位置番号: 17-2-11)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。



主な破損箇所状況写真（既往調査との対比） 4 / 9

1-10 (調査位置番号: 217) 平成17年度補修箇所  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

平成17年度補修工事により  
補修済み。

1-11 (調査位置番号: 218) 平成17年度補修箇所  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

平成17年度補修工事により  
補修済み。

1-12 (調査位置番号: 05-18-2-12)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

堆砂により詳細不明。  
変状の進行性は見られない。



主な破損箇所状況写真（既往調査との対比） 5 / 9

1-13 (調査位置番号: 05-18-2-01~05, 11)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。

1-14 (調査位置番号: 05-18-3-04)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。

1-15 (調査位置番号: 05-18-3-01, 05)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。



主な破損箇所状況写真（既往調査との対比） 6 / 9

1-16 (調査位置番号: 05-18-3-03)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。

1-17 (調査位置番号: 05-18-3-02)  
平成16年度調査



平成17年度調査




平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。

2-1 (調査位置番号: 05-1001, 05-5101, 05-5006) 平成16年度一部応急補修箇所  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

平成17年度補修工事により  
補修済み。



主な破損箇所の状況写真（既往調査との対比） 7 / 9

2-2 (調査位置番号: 05-5102)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。

2-3 (調査位置番号: 05-5501) 平成17年度一部補修箇所  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

平成17年度補修工事により  
一部補修済み。



主な破損箇所状況写真（既往調査との対比） 8 / 9

4-1 (調査位置番号: 184-1)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。

4-2 (調査位置番号: 329-3)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査




平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。

4-3 (調査位置番号: 286-2)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。



主な破損箇所の状況写真（既往調査との対比） 9 / 9

4-4 (調査位置番号: 283)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。

4-5 (調査位置番号: 352)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。

4-6 (調査位置番号: 391-7)  
平成16年度調査



平成17年度調査



平成18年度調査



平成16・17年度調査と  
平成18年度調査の差異

変化なし。