


## 2 漏水対策

### 2 - 1 吉野川下流堤防の漏水履歴

吉野川下流堤防は、過去の洪水において各所で堤防からの漏水が発生

吉野川下流の堤防は、旧河道上に築造された箇所が多いことや、堤防本体の材料が河床の砂利を用いて築造していることから、過去の洪水において各所で堤防からの漏水が発生しています。

平成2年、5年、11年洪水時の漏水状況





漏水により堤防に穴があいている。

昭和29年洪水



漏水により堤内の農地にガマが出来ている。

昭和29年洪水

