

～川の親しみやすさの成績表～

川の通信簿

箇所名： 吉野川 第十堰周辺の水辺

のどかな景色が残る第十堰周辺の水辺

■第十堰周辺の水辺はこんな所

| | |
|--------|---|
| 河川名 | 1級河川吉野川水系吉野川左右岸14k～15k |
| 所在地 | 板野郡上板町（左岸）名西郡石井町（右岸） |
| アクセス | 徳島自動車道藍住ICから車で9分 第十新田バス停から徒歩1分 |
| 面積 | - |
| 管理者 | - |
| 特徴 | 親子連れの水辺教室などのイベントや釣り、散策など自然や多くの生物とふれあうことができる空間です。また、歴史が古く当時の青石組みが現在も残されており、吉野川には欠かせない構造物となっています。 |
| 主な利用 | 釣り、散策、潮干狩りなど 野鳥観察会や水辺教室などのイベント |
| 利用者数 | 5人（令和元年7月28日調査） |
| 点検参加人数 | 20人（令和元年7月28、29日、8月28日～9月30日調査） |



■令和元年現在の成績表

総合的な成績： ☆☆☆（三つ星）

かなり良い部分があり一定の満足感を味わえる

| No | 点検項目 | 現在の状況 | | | 整備 必要 % | 重要度 | | | |
|----|-------------------|-------|----|----|---------------|-----------|----|----|----|
| | | 良い | 普通 | 悪い | | 非常に 重要 | 重要 | 普通 | 不要 |
| 1 | 豊かな自然を感じますか | | ● | | 67% | | ● | | |
| 2 | 水はきれいですか | | ● | | 46% | | ● | | |
| 3 | 流れている水の量は十分ですか | | ● | | 50% | | ● | | |
| 4 | ゴミがなくきれいですか | | | ● | 94% | | ● | | |
| 5 | 危険な場所がなく安全ですか | | ● | | 93% | | ● | | |
| 6 | 景色はいいですか | | ● | | 64% | | ● | | |
| 7 | 歴史・文化を感じますか | | ● | | 79% | | ● | | |
| 8 | 堤防や河川敷には近づきやすいですか | | ● | | 94% | | ● | | |
| 9 | 水辺へ入りやすいですか | | | ● | 88% | | ● | | |
| 10 | 広場は利用しやすいですか | | | | | | | | |
| 11 | 休憩施設や木陰は十分ですか | | | | | | | | |
| 12 | 散歩はしやすいですか | | | ● | 100% | | ● | | |
| 13 | トイレは使いやすいですか | | | | | | | | |
| 14 | 案内看板はわかりやすいですか | | | | | | | | |
| 15 | 駐車場は使いやすいですか | | | | | | | | |

良い点

悪い点

■特に良い点

- ・自然豊かで、特に水量が豊富。
- ・出水時に波消ブロックが機能している。
- ・景色が良い。
- ・アユの遡上がみられる。

■特に悪い点

- ・水辺としての整備が必要（自然を活かす、遊歩道設置）。
- ・木陰が少ない。
- ・歴史に関する看板を設置してほしい（左岸側）。
- ・近くにトイレがない。
- ・雑草が多く、景観が悪い。

■総合コメント

きれいな水と良い景色が楽しめ、豊かな自然や歴史・文化を感じられる空間です。より快適な空間にするためには、ゴミの清掃、案内板や遊歩道の設置により散策しやすい環境の整備が必要です。また、歴史に関する看板の設置（左岸側）を望む意見があったことから、歴史・文化を活かした整備も重要です。