

国道11号徳島市南常三島で追突・接触事故防止を目的に 交差点改良工事を行いました。

【概要】


国道11号南常三島町交差点では、徳島市道助任・前川本線の整備に伴い、吉野本町方面に向かう右折車両が増加し、右折車線長の不足による追突事故や接触事故が多発していました。

追突・接触事故を防止するため、中央分離帯を縮小し右折車線を延伸する交差点改良工事を行いました。


また、併せて、右折車線が設置されていなかった中常三島町交差点についても右折車線を設置しました。



○施工前





○施工後



整備前(平成22年6月16日)

整備後(平成22年9月2日)



調査日：整備前 平成22年6月16日(水) 天候晴れ
 整備後 平成22年9月2日(木) 天候晴れ

- ・南常三島町交差点では、平成16年～平成20年の間15件の事故が発生。うち、右折レーンでの追突・接触事故が6件発生。
- ・整備後の右折レーンでの追突・接触事故は0件。
- ・中常三島～南常三島町交差点間の平均走行速度の夕方ピーク時で、**約8km/h**向上し渋滞緩和にも効果を発現。

