




工事区間の全景(R1.8.1)
起点側上空から見た工事着工前の状況です。
起点側上空より望む



工事区間の全景(R2.3.1)
盛土、擁壁、帯鋼補強土壁が完了しました。
起点側上空より望む

※起点とは本工事区間における始まりであり、付替県道の起点側(河辺支所側)です。
 ※終点とは本工事区間における終わりであり、付替県道の終点側(肱川支所側)です。

