

仁淀川及び物部川における浸透に関する詳細点検結果について(平成19年度末結果報告)

仁淀川及び物部川水系では、平成14年7月にとりまとめられた「河川堤防設計指針」等に基づき、河川堤防の浸透に関する安全性の照査を実施しました。なお、平成19年度末での浸透に関する詳細点検結果のとりまとめを行いましたので報告します。

浸透に関する詳細点検結果図（仁淀川）



仁淀川における浸透に関する堤防の詳細点検状況 平成19年度末現在

仁淀川	点検が必要な区間 A (km)	点検済み区間 B (km)	必要区間に対する割合 B/A (%)	堤防強化が必要な区間 C (km)	点検済み区間に対する割合 C/B (%)	点検が必要な区間に対する割合 C/A (%)
	25.5	25.5	100%	8.5	33%	33%

- 凡 例
- 堤防強化が必要な区間
 - 堤防強化対策済み区間
 - 強化対策不要区間
 - 詳細点検未実施区間

浸透に関する詳細点検結果図（物部川）

物部川における浸透に関する堤防の詳細点検状況

平成19年度末現在

物部川	点検が必要な 区間 A (km)	点検済み 区間 B (km)	必要区間 に対する割合 B/A (%)	堤防強化が 必要な区間 C (km)	点検済み区間 に対する割合 C/B (%)	点検が必要な区間 に対する割合 C/A (%)
		9.4	9.4	100%	6.6	70%



凡 例

- 堤防強化が必要な区間
- 堤防強化対策済み区間
- 強化対策不要区間
- 詳細点検未実施区間