








四万十川管内図

四万十川改修計畫概要	
水源地及集水区	湖沼及河川利用管理本部山 面积 2,300km ²
河 道 总 长	总长 60km
河 道 总 宽	顺次 1~4 河段 60km、5 河川管理川 4km、支川 4 河段 95km
流域面积及人口	流域面积 26,700km ²
人口管理范围	39,700户及人口 13,600人、支川中人口 15,700人、支川管理 1,000户
新西条市面积	1,000km ² 、基础面积 1,000km ² 、新西条市面积 1,000km ²
新西条市人口	1,000人、新西条市人口 1,000人、新西条市人口 1,000人
新西条市人口	1,000人、新西条市人口 1,000人、新西条市人口 1,000人



凡 例	
	越水
	その他(堤防断面)
	堤体漏水
	基礎地盤漏水
	水衝洗掘
	工事施工
	工作物
	新堤防・破堤跡・旧川跡
	その他(ドレーン工排水不良)
	その他(構造物変状)

令和 6 年度 渡川水系重要水防箇所平面図

①

視察箇所


1 □ 協議案件

2 ■ 巡視対象


□ 重要水防区域
 □ 地すべり・がけ崩れ
 ■ その他
 場所()

四万十市入田 四万十川(右)12/2-30m付近
 樋門新設工事


平面図



横断面図



写真(施工中)



②

視察箇所


1 □ 協議案件

2 ■ 巡視対象


□ 重要水防区域
□ 地すべり・がけ崩れ
■ その他
場所()

四万十市渡川 四万十川(右)9/4+82~9/8-90m付近
堤防強化工事

平面図



横断面図



写真(施工中)



③

視察箇所


1 □ 協議案件

2 ■ 巡視対象


■ 重要水防区域
□ 地すべり・がけ崩れ
□ その他
場所()

四万十市山路 中筋川(左)2/0+25~2/0+105m付近
堤体漏水(B)

下流部



中筋川左岸
2.0k+100付近



法面状況



排水不良



排水不良



法面貫入状況




排水不良


貫入長1.8m以上



上流部



中筋川
2.2k



法面状況



排水不良



排水不良



法面貫入状況



貫入長2.0m以上

