

基本高水流量6,300m³/sの根拠

基本高水流量(基本方針)

基本高水流量:ダム等上流に洪水調節施設がない場合、
どれだけの水量が流れてくるか。

肱川では対象降雨規模を1/100と想定

○1/100の確率での2日雨量を設定:340mm

340mm/2日を過去の降雨パターンにあてはめて

流出計算

→ 6,300m³/s

●S18~H13の59年間の年最大流量データをもとに

1/100の確率統計処理により検証

(10通りの確率分布モデルで算出)

→5,000~6,400m³/s

ただ、流量観測が始まった五六年以降は、七〇年洪水の三千百八十立方メートルが最大値。水源連は「四三、四五年の流量は極めて怪しい」と結論付け、実測データを基に基本高水を「四千五百立方メートルと計算した。

左右


肱川の河川整備基本方針では鹿野川、野村の両既存ダム、新設する山鳥坂ダムなどの洪水調整施設で千六百立方メートルをカットし、下流の堤防などで四千七百万立方メートルを受ける計画だ。基本高水を四千

五百立方メートルとするなら、堤防整備だけで対応できることになる。

国の示す基本高水につ

いては、
児・松
（哲学


大洲地点の水位観測所の変遷



藩政時代元禄元年(1688)~1860の期間、加藤家家譜の水位観測推定場所
幕末、明治初めの動乱期は観測記録なし、明治中期~昭和29年までは枅形水位観測所
昭和29年からは、現在の大洲第2観測所で水位観測

肱川の洪水水位比較グラフ

～ 元禄元年1688年～2002年(315年間)の水位観測記録より ～ 大洲地点



基本高水流量 $6,300\text{m}^3/\text{s}$ について


- 基本高水流量は、一般的に用いている降雨・流出解析より、 $1/100$ の流量を $Q=6,300\text{m}^3/\text{s}$ と算出。
- 過去59年間の年最大流量データの $1/100$ の確率計算により、検証。
- 加えて、過去約300年間の水位観測記録からも、基本高水相当の洪水(計画高水位を $1.3\sim 1.7\text{m}$ 超)が3回発生している。

基本高水流量 $6,300\text{m}^3/\text{s}$ ($1/100$)は妥当であると判断している。

昭和18年7月洪水のピーク流量 $5,400\text{m}^3/\text{s}$ の根拠

- 昭和18年7月24日洪水の実測ピーク水位（柘形地点）からHQ換算した値は $4,827\text{m}^3/\text{s}$ であるが、
 - ・基準点直下で破堤した。
 - ・大洲上流の支川小田川の五十崎地区における大規模な崩壊に伴うせき止めによる大きな氾濫があった。
- したがって、基準地点直下での破堤の水位低下による影響量約 $200\text{m}^3/\text{s}$ 、五十崎地区などの氾濫による流量低減量約 $350\text{m}^3/\text{s}$ を加えた値である $5,400\text{m}^3/\text{s}$ をS18洪水の流量規模と推算している。

昭和18年7月洪水破堤箇所



S22.10.7撮影



五十崎の崩壊

大正十二年（一九二二）七月十一日、数十年來稀有の大降雨があつて小田川の増水は甚だしく、宇上村新川筋堤防快橋二ヶ所、矢ヶ谷、鳥越方面の高い道路さえ数寸の流水ある有様で、町全部洪水、田、畑、山林の被害は甚大で豊秋橋は被災した。

大正十二年八月二十五日、出水のため荒蕪地となつた田畑の復旧工事として耕地整理をすることになった。（耕地整理の所に詳細を記す）豊秋橋被災に伴い、復旧工事として鉄筋コンクリート橋を建設することとした。総工費は四万円強であつた。

昭和十七年（一九四二）九月二十一日、洪水被害、田畑多し。

昭和十八年（一九四三）七月二十三日大洪水。中町以南、新川町全部床上まで洪水、天神村宮の瀬川の山崩れのため崩壊は逆流して、大久野、古田方面は特に洪水被害が多かつた。

昭和十八年（一九四三）七月二十四日、古田の下山崩れあり、新川道路決壊、町内会長会を開催して水害応急対策調査記録等を協議する。

七月二十五日、水害被害の結果、洪水被害二五戸、洪水倒壊二戸、流水田五五ヘクタール、畑一〇ヘクタール

二十八日、水害復旧対策緊急協議会、町議町内会長会

二十九日、大政翼賛会庶支那、堀本直実水害見舞のため来町、大洲高女一三名奉仕のため来町。

三十一日、鹿知事水害見舞のため来町、鉄道修復のため嵐内坑、鳥越町内会出動。

八月 一日、新川堤防緊急修復、国道崩壊修復のため各町内会出動。

二日、鹿院院議員米田吉盛災害見舞に来町、見舞金を受ける。

六日、五郎大洲方面の鉄道線復旧のため町内から一二四名が韓国隊を組織し、沖見隊長引率出発する。

出典：「五十崎町誌」S46. 11発行
五十崎町町史編纂委員会

写真1-1 小田川を築き上げた宮の瀬の崩壊前



写真4年以内崩壊

「あの崩壊には、村の瀬の崩壊（住のせびまつた所）でつとがらんで、崩れたよりむらまして、逆流して来たんです。アマゾンでもいらいあまでしようが、あの瀬でゲートと堤防があつたんです。

わたしは鳥越に行つて、瀬を見てもいいんですが、現場の瀬では、水が引かぬで、「おま（親を）抱え」と言ひ上げる

*2:つと、いずれかあること、昭和期にまつたらしい。崩上洪水していたので、瀬はあげとつたんです。そこへ、ゲートと1mもある逆流が来て、崩壊がバリバリバリというので、みんな、たまたま逃げた、と。

伊藤さんの話は、上流側の瀬崩壊に、新橋（昭和30年）した立派な家が、その石河の上にあり、崩壊した当時が瀬崩に遭つた、おやがき崩壊の古い家だったと書く。

「あの時はひどかつたんですわい」と、牧場跡を歩いていた山崎さんが続ける。「下流に、大久野回りから崩壊が来まして、上流側のところへへんまで水位が上がつた。大洲の川が、一週せき止められてもしたんですわい。山が崩れてな」と。

崩壊地点を巡視しようと、しばらく町内をめぐり、堤防は、宮の瀬と鳥越し、現在跡地があることまで分かつた（写真1-1-1参照）。

山崎さんは、さらに続けて、「あの崩壊で、新川町では、宮の瀬の崩壊が来たんで、ちょうど崩れた山のすぐ上まで大洲と鳥越で崩壊があつたんで、ぼつくり崩れてしまつて、一帯も人がくたつてた」と書いたのである。このことと崩壊の片断にこぼりついていながら、「新川町の方難地集」(第4巻のダム建設前編)に記されているまで解決しないうままだった。崩壊かそこを流りながら、通過してしまつたのである。それほど、五十崎から新川へ向かう宮の瀬、鳥越から山崎まで、大洲もしく、別当原に流す溝までであった。

伊藤さんは、昭和32年（昭和37年）夏までから、18年の洪水を見たのは6歳の時である。小田川が新川川に合流する瀬の崩壊、鳥越の崩壊に位置する。

方① 「は人ほどで、「あつちへ行つてみようや」となまたま、小田川に歩いていきました。21日に」と、目の当たりに見た崩壊と一軒家の崩壊を次のように語つた。「瀬の真ん中を1軒の家が流れて来まして、流れてくると、小さい女の子とお爺さんが、柱にしがみ付いたまま、「助けてよ、助けてよ」と手を振りよる。どうしようをなかつた。崩壊の上流側と一帯とはいえ、みんな手探りだから、何も見よるだけで、でも、かあいそうじゃつた。ついで来て、「おまど水が上がつて、ぼこんと崩れたまままで流れた。手で助けたら、家ごと流びだらうと思つたよ。その家の主人は仕事で留守であつたらしい。

崩壊の現場地に向かうと、大洲からヒキジを飼っている（写真1-1-8参照）、川沿りに出て、崩出した崩壊を見ると、山崎さんが「こぼれつと書うとつた」と語つたのを見出す。しかし、その前後で崩壊（見れば、逆り字の、大洲崩すべり）があつたのは気が付かぬかつたのである。

崩壊のすぐ上にツメダの跡があり、崩壊の石垣から崩上に向つてピタピタ崩れにやぶが積り、崩壊地がそのまま放棄されていたことを物語る。遺跡には「成説」とあつた。

写真1-1 崩壊した一軒家の崩り、崩壊の現場で今も崩壊している



写真4年以内崩壊

出典：「昭和を生き抜いた人々が語る河川流域の生活文化」
H7. 3発行愛媛県 愛媛生涯学習センター

昭和18年洪水は、五十崎町杖の瀬で大規模な土砂崩壊が発生し、小田川をせきとめ、上流の五十崎町で大きな氾濫被害を発生させた。




崩壊箇所

昭和18年水害記録



氾濫後の堤防復旧工事

昭和18年水害記録



五十崎町史ほかの文献より推定