

別紙一3

堰取付部構造調査







※平成18年度石井漏水対策工事、平成18年度石井漏水対策第2工事の ブランケットエの施工に伴い、調査を実施した。



開削写真(木杭の分布範囲)





堤体盛土 開削箇所 堰被覆コンクリート 青石 堰体内部土砂 礫質土 断面模式図 掘削断面 スケッチ 堰端部と堤防のり尻の距離は約1m 青石 (堰被覆) 護岸 0. 9m コンクリート 土砂 0.6mまで 確認 法止め コンクリート 開削調査結果

下堰左岸-堰取付部構造調査結果

下堰右岸-堰取付部構造調査結果

掘削側面スケッチ図