吉野川外来植物(シナダレスズメガヤ)対策検討

(中間報告)

平成 16 年 7 月

財団法人 リバーフロント整備センター

目次

1.	調査スケジュール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2.	試験区平面図 3
3.	試験区断面図
4.	調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	4.1 基本コドラートの状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	4.2 残存木:樹木コドラートの状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
	4.3 試験区およびその周辺の鳥類調査結果・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

- 参考資料 1 試験区の洪水、試験施工、調査実施状況
- 参考資料 2 河床材料区分図
- 参考資料 3 平成 16年6月21日洪水の状況


果す	狙い	事前調査・試験 施工・モニタリ ング調査で確認 するポイント	確認内容	場所	確認時期	4月 (事前調査)	5 月 (事前調査)	6月 (施工直後調 査)	7月(夏期調査)	8月	9月	10 月 (秋期調査)	11月	12月	備考
レガー質	試験区 の場の形状	試験区の場の形 状	地形測量	試験区全域	事前 施工直後 洪水後	(3/26)		(6/19)	•	II					
		シナダレスズメ ガヤの侵入の有 無とその位置	株数と概ねの位置、実生 の範囲 (実生がまばらの場合は、 その概ねの位置)	基本コドラート(分割コドラート毎に把握)	事前 定期調査(10 月、必要に応 じて7月)	(4/27~ 30)		1	(7/14,15)						
			確認されたシナダレスズ メガヤの株の高さ、 根際 の周囲長を測定	基本コドラート(分割コドラート毎に把握)	事前 定期調査(10 月、必要に応 じて7月)	(4/27~ 30)		1	(7/14,15)						
		シナダレスズメ ガヤが侵入した 場所の河床材料	河床材料	基本コドラート	事前 施工直後 定期調査(10 月) 洪水後	(4/27~ 30)		(6/16~ 18)	(7/14,15)						
		シナダレスズメ ガヤが侵入した 場所と減速要因 の位置関係	減速要因の種名と高さ、 概ねの位置	基本コドラート(分割コドラー ト毎に把握)	定期調査 (7月、10月)				(7/14,15)						
		シナダレスズメ ガヤの分布範囲	植生図	試験区全域	平成17年度以 降 (植生図作成)							2			
/ / ///	喊速要因を残し、マウ ンドを除去した場合の シナダレスズメガヤと の侵入状況の確認	ガヤの侵入と減	樹木下流側のシナダレス ズメガヤの状況 (シナダレスズメガヤの生 育範囲と表層河床材料の 目視による確認)	試験区2内の樹木を残し、その 下流側にコドラートを設定(こ れを樹木コドラート加・メニルと する)。また比較対照区として 樹木コドラートの隣に(樹木が 上流側にない位置に)コドラートを設置する。	定期調査(10	(4/29)	(5/13,14)	1							
) 2	喊速要因のみの除去で シナダレスズメガヤの 生育場 が流されるのか	シナダレスズメ ガヤの生育と減 速要因の関係	のシナダレスズメガヤの		事前 定期調査(10 月)	(4/29)	(5/13,14)	1							
3	実生の 生育状況 と洪水	シナダレスズメ ガヤの実生と洪 水との関係	シナダレスズメガヤの生育状況を継続的に記録し、その間に発生した洪水との関係を把握	基本コドラート(分割コドラー ト毎に把握)	5月から11月ま での毎月上旬 もしは中旬 特に洪水後は 臨機応変に実 施			1	(7/14,15)						
G G	D継続的な記録	メガヤの生育状	シナダレスズメガヤの生育状況、河床の状況を継続的に記録し、今後の対策方針を検討するため定点写真撮影を行う。	試験区全域 基本コドラート	5月から11月までの毎月上旬 での毎月上旬 もしくは中旬 特に洪水後は 臨機応変に実 施		(5/7)	(6/19)	(7/14,15)						
	の関係確認	ヤナギ類などの 樹木のサイズと 洪水の関係		樹木コドラートとその上流の樹木	事前 定期調査(10 月) 洪水後は臨機 応変に実施	(4/29)			(7/14,15)						
			<u>I</u>	<u>I</u>	<u> </u>	: 実施済み	: 予定	: 必要に応じて	1:調査時にジ 確認されな の収集は実	/ナダレスズメガ かったため、デ・ 施していない。	 ヤが -タ	2:植生図をf 実施を検討 成を平成17	F成できる状況か する。現時点で 年度以降と予定	を否か確認し、 は、植生図作 している。	

試験施工 時の配慮 事項の確	施工効果の確認			場所	確認時期	4 月 (事前調査)	5 月 (事前調査)	6 月 (施工直後調 査)	7 月 (夏期調査)	8月	9月	10 月 (秋期調査)	11月	12月	備考
事限 と ジャンスヤ で を を を と の と の と の と り り り り り り り り る の る こ る こ と る る る る る る る る る る る る る る る		シナダレスズメ ガヤ以外の種の 生育とシナダレ スズメガヤの生 育の関係	植物の生育種の確認	基本コドラート(分割コドラート	事前 定期調査 (7月、10月)	(4/27~ 30)			(7/14,15)						
効果の検証			植物重要種(河原固有種) の確認、種と概ねの位置	西条大橋 ~ 22.6k付近	定期調査 (7月、10月)				(7/14,15)						
			鳥類(試験区周辺で繁殖する種)の種名と巣の概ねの 位置		事前 施工直後(6月 下旬)	(4/29)		(6/19,20)							
スズメガ ゼ ヤの効率	ンナダレスズメガヤ除 5の効率、効果の確認	除去方法毎 の費 用 と時間	実際の費用、時間	試験区全域	施工時		試験施工 (5/14~6)	(4)							
的な除去 方法を検 証する		除去方法毎 のシ ナダレスズメガ ヤ 再生育の 関係	シナダレスズメガヤ 生育 の有無	基本コドラート(分割コドラート 毎に把握)	定期調査 (7月、10月)				(7/14,15)						
) } ?	人力で抜き取り可能な ノナダレスズメガヤの 大きさを確認	手による抜き取 りの有効性検証	抜き取りに要する力をパネばかりで測定。併せて 技き取る株の根際の周囲 長の測定(実施方法につい て検討する)	試験区上流	適宜		5/29 第1回吉野川現地 (フィールド議座								
初之初	置士によるシナダレス ズメガヤの枯死状況を 権認したい	覆土による除去 の 有効性検証	覆土前の地盤高と覆土後 の地盤高の関係を掘り返 して確認	試験区より堤防寄り	事前 定期調査(10 月)	(4/30)									
)	∖履歴を確認し、植物 ニマウンドとの係わり	マウンドへのネ コヤナギ、シナ ダレスズメガヤ の侵入履歴	試験施工時にマウンドの 断面を確認	試験区1の水深Gm箇所に形成しているマウンド	事前(試験施工 中)		試験施工中(5/26,27)								

4m×4mコドラート(基本コドラート) 1m×1m分割コドラート 樹木コドラート(2m×2m、マウンドの成長にあわせて広げていく)


: 実施済み : 予定 : 必要に応じて 1: 調査時にシナダレスズメガヤが 確認されなかったため、データ の収集は実施していない。


2: 植生図を作成できる状況が否か確認し、 実施を検討する。現時点では、植生図作 成を平成17年度以降と予定している。



3.試験区断面図

1





4.調査結果

4.1 基本コドラートの状況

表 4-1 基本コドラートの施行前後の調査結果 -1

施行前:H16.4.27~4.29 施工後:H16.6.17~18

		試	検区1(約 20cm 掘削)		
水深	コドラート	河床材料	植生		コメント:河床材料の変化
	NO,	写真(施行前後): 分割区画 a1	写真(施行前)	確認種等	
4m	4-1-1			状況:疎 ・ その他確認種:ナヨクサフ ジ、ノミノツヅリ、コマツヨ	
5m	5-1-1				<施工後> 施工後は粗礫()および細礫()。 なお、洪水後(6/21)は、砂質土の堆
6m	6-1-1				<施行前> 砂質() およびシルト() <施工後> 粗礫がほとんどで、一部にマトリックスとしてシルトが混じっている(, ') 6/13 及び 6/21 の洪水により冠水し、砂質土の堆積・増加傾向がみられた。

写真の赤枠のサイズは 1m×1m

河床材料の粒径階級 : 粗礫 ': 粗礫とシルト : 細礫 : 砂質 : シルト (参考資料2参照)

表 4-1 基本コドラートの施行前後の調査結果-2

施行前:H16.4.27~4.29 施工後:H16.6.17~18

		試馬	検区2(抜根による除去)		
水深	コドラート	河床材料	植生		コメント:河床材料の変化
	NO,	写真 (施行前後): 分割区画 a1	写真 (施行前)	確認種等]
4m	4-2-1			< 施行前 > ・ シナダレスズメガヤの分布状況: 疎 ・ その他確認種: ナヨクサフジ、ヨモギ、ヤハズエンドウ、ノミノツヅリ、コマツヨイグサ、シロツメクサ	ト (') が大半を占める。
	4-2-2			<施工後> 確認種:オオフタバムグラ、オオオナ モミ、セイバンモロコシ、ナヨクサフ ジ、ヨモギ、イネ科	砂質土() シルト()の 堆積・増加傾向がみられる。
5m	5-2-1			<施行前> ・ シナダレスズメガヤの分布状況:密 ・ その他確認種:ナヨクサフジ、ノミノツヅリ、コメツブツメクサ、ムシトリナデシコ、ツルヨシ、ヤハズエンドウ <施工後> 確認種:オオフタバムグラ、オオオナモミ、セイバンモロコシ、ナヨクサフジ、ヨモギ	が中心。 <施工後 > 粗礫() および細礫() が中心。 なお、洪水後(6/21)は、砂 質土()及びシルト()
6m	6-2-1			〈施行前〉 シナダレスズメガヤの分布状況 :無し その他確認種:コマツヨイグサ、ナヨクサフジ、ネコヤナギ、ヨモギ、ギョウギシバ ぐ施工後〉 確認種なし 	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

写真の赤枠のサイズは 1m×1m

河床材料の階級 : 粗礫 ': 粗礫とシルト : 細礫 : 砂質 : シルト (参考資料2参照)

まとめ

試験区 1 と試験区 2 を比較すると、河床材料については、試験区 1 では施工前に比べて施工後 (6/17~18) では粗礫が多く見られる傾向にある。植生については、試験区 2 の方が施工後 (6/17~18) に多くの植物が見られる傾向にある。

4.2 残存木:樹木コドラートの状況

表 4-3 樹木コドラートの施行前後の調査結果 <写真構図>各左:堤防側から水際を望む 各右:樹木からマウンド側(下流側)を望む平面

水深	NO,	コトラートの施行削後の調宜結果 施行前(4月29日	 : 堤防側から水除を望む 合石: 倒水 施工後(6月18日		及び6月21~22日出水後の状況
4m	4-1			床材料は、粗礫()および細	質土の堆積が顕著であった。施工後の樹木の下流側の河 礫()が中心となっていた。 礫()の占める割合が増加している。
	4-2		j V	同上	
5m	5-1			床材料は、砂質土()および	質土の堆積が顕著であった。施工後の樹木の下流側の河 シルト()が中心となっていた。 下流部に小規模のマウンドが形成された。
	5-2		i an	6月25日撮影(出水後マウ	コンド形成)
6m	6-1		Î		施工前はヤナギの下流側に局所的に砂質土の堆積がみられたものの粗礫、細礫も混在していた。施工後も粗礫()、細礫()、砂質土()が混在。なお、洪水後(6/21)は、粗礫の占める割合が増加している。

4.3.試験区およびその周辺の鳥類調査結果

(1)4月調査結果

1)調査日時等

調査日時:平成16年4月29日(木)6時00分~14時00分、17時30分~19時00分

<u>天候 : 晴</u>

2)調査結果概要

確認種について

- · 合計 8 目 20 科 27 種を確認し、験施工区内での出現は 19 種であった。
- コアジサシは上空通過に留まった。

表4-3 区域別の鳥類確認位置

	目名	科名	表 4 - 3 区域別 種名	試験施工区				その他 改変箇所	周辺 区域
				施工	施工	盛土	手抜	(護岸)	
				⊠1	⊠2		ŧ		
1	ペリカン	ウ	カワウ						
2	コウノトリ	サギ	ダイサギ						
3			アオサギ						
4	タカ	タカ	ミサゴ						
5			トビ						
6	チドリ	チドリ	コチドリ						
7]		イカルチドリ						
8		シギ	タシギ						
9		カモメ	コアジサシ						
10	ハト	ハト	キジバト						
11	アマツバメ	アマツバメ	アマツバメ						
12	ブッポウソウ	カワセミ	カワセミ						
13	スズメ	ヒバリ	ヒバリ						
14		ツバメ	ツバメ						
15		ヒヨドリ	ヒヨドリ						
16]	ツグミ	ツグミ						
17]	ヒタキ	ウグイス						
18			オオヨシキリ						
19]		セッカ						
20]	メジロ	メジロ						
21]	ホオジロ	ホオジロ						
22		アトリ	カワラヒワ						
23		ハタオリドリ	スズメ						
24		ムクドリ	ムクドリ						
25		カラス	ハシボソガラス						
26			ハシブトガラス						
27	放籠鳥	(ハト)	ドバト						
合	計 8目20科27	7	1	1	2				

注) : 止まりを確認、 : 上空通過のみ

繁殖に関して

- ・ 合計 9 種 5 8 例の繁殖行動及び痕跡を確認
- 4月下旬という時期から営巣に至っていない種が多く、営巣を確実に確認した種はハシボソガラスのみ、 他に巣の可能性があるくぼみをヒバリ、コチドリで確認。
- ・ 図 1 にあるように試験施工時の改変区域(試験施工区、覆土場所、人の手による抜き取り箇所)内外での確認では、ヒバリ及びコチドリを除き、殆どの繁殖行動は改変区域外

種名 営巣地 古巣及び営巣可能性箇所 繁殖行動 改变区域内 改变区域外 改变区域内 改变区域外 改变区域内 改变区域外 ヒバリ 2 1 2 SK 1 3 SK イカルチドリ 1 K コチドリ 1 A ハシボソガラス 3 1 ホオジロ 9 SK セッカ 1 S 6 SK スズメ 1 Y オオヨシキリ 1 S

表4-4 確認された繁殖に関わる行動及び痕跡確認数

- ・ 2箇所の塒を確認、いずれも改変区域外である。
- ・ 汀線近傍のヤナギ低木林に 200+(羽)のハシボソガラスが、堤防近傍の竹林に 500 + (羽)のスズメ及び 200+(羽)のムクドリが就塒するのを確認。
- ・ 就塒時刻はカラス類は 17:30 頃から、その他は 18:30 頃からと確認。開始時刻の早朝 6:00 には塒は殆 ど解消されていた。

3)曽良委員の指摘事項

ウグイス

- ・ 改変区域は、周辺と比較して相対的に繁殖行動等の確認が少ないとの見解は妥当である。
- 殆どの種が現段階で抱卵に至っていないことが確認でき、連休直後開始の施工であれば繁殖に対する影響は少ないと考えられる。抱卵に入ってからだと繁殖のやり直しは難しく、孵化までの最大1ヶ月待つ必要も出てくる。
- ・ 塒については、工事による騒音等の影響が考えられる。しかし就塒する時間には、工事は行なっておらず、影響はないと判断される。
- ・ 以上を踏まえて、連休後の施工は鳥類の生息に影響は少なく実施可能と判断される。

8

5 S

^{* 1:}ハシボソガラスは古巣、その他は造巣行動(特定の場所に執着し座り込む)

^{* 2:}記号は確認された指標行動、以下の通り S:さえずり、A:防衛行動 K:警戒行動、Y:巣立ち雛確認 塒(ねぐら)に関して

(2)6月調査

1)調査日時等

調査日時: 平成 16年6月19日(土)6時00分~12時30分、17時00分~19時30分

平成 16年 6月 20 日 (日) 6 時 00 分~9 時 00 分

天候 : 19日 曇り後雨、20日 曇り

2)調査結果概要

確認種に関して

- · 合計 21 種を確認。
- ・ 試験施工区内での出現は5種であった。
- ・コアジサシは上空通過に留まった。

表 4-5 区域別の鳥類確認位置

	目名	科名	種名	試験施工区				その他 改変箇所	周辺 区域
				施工区1	施工区2	盛土	手抜き	(護岸)	
1	コウノトリ	サギ	ゴイサギ		E 2				
2			ダイサギ						
3			アオサギ						
4	チドリ	チドリ	コチドリ						
5			イカルチドリ						
6		カモメ	コアジサシ						
7	ハト	ハト	キジバト						
8	アマツバメ	アマツバメ	アマツバメ						
9	ブッポウソウ	カワセミ	カワセミ						
1 0	スズメ	ヒバリ	ヒバリ						
1 1		ツバメ	ツバメ						
1 2		ヒヨドリ	ヒヨドリ						
1 3		ヒタキ	ウグイス						
1 4			セッカ						
1 5		ホオジロ	ホオジロ						
1 6		アトリ	カワラヒワ						
1 7		ハタオリドリ	スズメ						
1 8		ムクドリ	ムクドリ						
1 9		カラス	ハシボソガラス						
2 0			ハシブトガラス						
2 1	放籠鳥	(ハト)	ドバト						
合計	6 目16科21	種		5	4	0	0	2	19

注) : 止まりを確認、 : 上空通過のみ

繁殖に関して

- ・ 合計 8 種 2 6 例の繁殖行動及び痕跡を確認。
- ・ 営巣を確実に確認した種はイカルチドリ、ホオジロ、セッカ、ハシボソガラスの 4 種であった。ヒバリについても繁殖の可能性が高い。
 - ・ 図 1にあるように改変箇所(試験施工区、護岸工事による整地箇所、人の手による抜き取り箇所)内

外での確認では、イカルチドリの雛が確認された。他にコチドリの繁殖兆候(追い出し行動、砂礫での 座り込み)も確認された。それ以外の殆どの繁殖行動は改変区域外であった。

表 4-6 確認された繁殖に関わる行動及び痕跡確認数(暫定値)

種名				その他改変			周辺区:	域	
	営巣確認	古巣	繁殖 行動	営巣確認	古巣	繁殖 行動	営業確認	古巣	繁殖行動
コチドリ	#O			WO.		1			
イカルチドリ				1					
ヒバリ									5
ウグイス									2
セッカ							2		4
カワラヒワ									1
ホオジロ							1		6
ハシボソガラス								2	

注)繁殖行動はコチドリは上述の通り、ホオジロは囀り及び警戒行動、その他の種は囀りによる確認







イカルチドリ雛

ホオジロ巣

セッカ巣

塒(ねぐら)に関して

- ・ 2箇所の塒を確認、いずれも改変区域外である。
- ・ ハシボソガラスの塒は、以前の汀線近傍のヤナギ低木林ではなく、右岸側の竹林に移動した。その竹林 にはハシボソガラス 317 羽、ムクドリ 1775 + (羽)が、確認された。
- ・ スズメ及びムクドリの塒が、堤防近傍の竹林に確認された。飛来個体のカウントにより、スズメ 2025 羽、ムクドリ 1323 羽の就塒が少なくとも確認された。
- ・ 就塒時刻はカラス類は 17:30 頃から、その他は 18:30 頃からと確認。開始時刻の早朝 6:00 には塒は解 消されていた(当日の日の入は 4:50、日の出は 19:16)。

3) 曽良委員の指摘事項

- ・ コアジサシはこれからの繁殖は期待できないが、来繁殖期は十分施工地での繁殖が期待できる。
- チドリ類は、これからの繁殖が未だ見込める。試験施行地はコチドリとイカルチドリが共存できる場所であり、両種とも施行地を営巣地として利用することが期待できる。

<試験区の洪水、試験施行、調査実施状況> 平成16年4月 項目 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 30 降雨量 (mm) 日最高水位: 一条南(A.P.m) 換算水位 (A.P.m) 試験施行 測量 調査 植生等 1) 2) その他 3) その他 摘要 1 基本コドラー 調査 2 潤土区間調査 3 鳥類調査 項目 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 30 -降雨量 (mm) 日最高水位: 一条南(A.P.m) 換算水位 (A.P.m) 試験施行 調査 植生等 4) 5) 6) その他 その他 7) 摘要 4)シナダレスズメガヤ分 5)樹木コドラート 伐採影響に 6)マウンド 7)第 1回吉野川 おけるシナダレスズメガヤの 布状況 への植生 現地 (フィールド) 分布状況等 侵入履歴 講座 の確認 6月 項目 7 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 -降雨量 (mm) 日最高水位: 一条南(A.P.m) 1.27 2.88 3.15 2.22 1.66 5.89 4.56 2.65 換算水位 (A.P.m) 5.36 6.97 7.24 6.31 5.75 9.98 8.65 6.74 試験施行 調査 植生等 9) その他 10) その他 摘要 8)河床材料調査 4m地点の基本コ 9)シナダレスズメガヤ分布状 ドラー Hは約1mの 水深となる冠水で 10)鳥類調査 あった。

| 試験区間における水位 (一条南水位+4.09 m)

<河床材料区分図>

項目/階	粒径階級	粒径階級 '	粒径階級	粒径階級	粒径階級
級					
現地におけ	粗礫	粗礫(マトリックスとしてシ	細礫	砂質	シルト
る目視判定		ルト)			
による区分					
写真					2.32 2.4 6 7 6 3 11 7 3 6 1 12 4 3 11 4

350

450

500

550

600

650 (m)

200

100

