吉 野 川 堤 防 強 化 検 討 委 員 会

第2回委員会資料

平成16年12月8日

四国地方整備局 徳島河川国道事務所

< 目 次 >

1-1 1.1 議事概要 1-1 1.2 指海軍限ま 1-1 1.2 指海軍限ま 1-1 3 - 第2回検討委員会の討議内容 2-1 3 - 平成16年出水に伴う被害状況 3-1 3 - 1 吉野川における被災 3-1 3 - 2 台風28号による円山川の被災(破堤) 3-4 4 - 河川堤防点検の総鐘と概要 4-1 5 - 既往資料による一連区間の細分化 5-1 5 - 1 「一連区間の止とは 5-1 5 - 2 一連区間の知分化 5-1 5 - 2 一連区間の知分化 5-1 5 - 2 一連区間の知分化 5-2 5 - 2 侵債に関する一連区間の細分化 5-2 5 - 2 侵債に関する一連区間の細分化 5-2 6 - 1 漫透に関する一連区間の細分化 5-4 6 現況堤防の安全性に関する検討方法および条件 6-1 6 - 1 (検討 方法 6 - 1 を) (も) (頁
2 - 第 2 回検討委員会の討議内容 2-1 3 平成16年出水に伴う被害状況 3-1 3.1 吉野川における被災 3-1 3.2 白風23号による円山川の破災(破堤) 3-4 4 ・河川堤防点検の経緯と概要 4-1 5 ・既往資料による一連区間の細分化 5-1 5.1 「一連区間、とは 5-1 5.2 一連区間の細分化 5-1 5.2 「登底に関する一連区間の細分化 5-1 6.2.1 浸透に関する一連区間の細分化 5-2 5.2.2 侵食に関する一連区間の細分化 5-2 6 ・現況堤防の安全性に関する検討方法および条件 6-1 6.1.1 検討方法 6-1 6.1.1 検討方法 6-1 6.1.1 検討方法 6-1 6.1.1 検討方法 6-1 6.1.2 堤防のモデル化 6-3 6.1.3 洪水外力条件 6-1 6.1.4 検討モデル断面(吉野川左岸0k600)の一例 6-8 6.2 (侵食問題に関する検討方法および条件 6-7 6.1.4 検討モデル断面(吉野川左岸0k600)の一例 6-8 6.2 (侵食問題に関する検討方法および条件 6-9 6.2.1 検討方法 6-9 6.2.2 侵食外力条件 6-12 7 ・台風23号による被災箇所の一例 7-1 7.2 漏水現象の検証 7-1 7.1 台風23号による被災箇所の一例 7-1 7.2 漏水現象の検証 7-3 8 出水時のモニタリング艦果と解析 8-1 8.1 モニタリング艦要 8-2	1.1 議事概要 ------------------------------------	1-1
3 - 平成16年出水に伴う被害状況 3-1 1 吉野川における被災 3-1 3.1 吉野川における被災 3-1 3.2 台風23号による円山川の被災(破堤) 3-4 4 . 河川堤防点核の経緯と概要 4-1 5 . 既往資料による一連区間の細分化 5-1 5.1 「一連区間」とは 5-1 5.2 一連区間の細分化 5-1 5.2 1 漫透に関する一連区間の細分化 5-2 5.2 2 便食に関する一連区間の細分化 5-2 6 . 現況堤防の安全性に関する検討方法および条件 6-1 復制的要に関する検討方法および条件 6-1 6.1 1 接討方法 6-1 6.1.1 検討方法 6-1 6.1.1 検討方法 6-1 6.1.1 検討方法 6-1 6.1.2 堤防のモデル化 6-3 6.1.3 洪水外力条件 6-7 6-1 6.1.2 堤防のモデル財商(吉野川左岸の体500)の一例 6-8 6.2 促食問題に関する検討方法および条件 6-9 6.2.1 検討モデル財商(吉野川左岸の体500)の一例 6-8 6.2 (健食問題に関する検討方法および条件 6-9 6.2.1 検討モデル財商(吉野川左岸の体500)の一例 6-8 6.2 (健食問題に関する検討方法および条件 6-9 6.2.1 検討方法 6-9 6.2.1 検討方法 3-1 表別 7-1 7-2 滬水現象の検証 7-1 1 台風23号による 施災箇所の一例 7-1 7-2 滬水現象の検証 7-1 8-1 モニタリング概要 8-1 8.1 モニタリング概要 8-1 8.2 モニタリング位置の概要 8-2	1.2 指摘事項および回答 ------------------------------------	1-3
3.1 吉野川における被災 3-1 3.2 台風23号による円山川の被災(破堤) 3-4 4・河川堤防点検の経緯と概要 4-1 5・既往資料による一連区間の細分化 5-1 5.1 「一連区間」とは 5-1 5.2 一連区間の細分化 5-1 5.2 一連区間の細分化 5-1 5.2.1 浸透に関する一連区間の細分化 5-2 5.2.2 侵食に関する一連区間の細分化 5-2 6-2 6-1 浸透問題に関する検討方法および条件 6-1 浸透問題に関する検討方法および条件 6-1 6.1 浸透問題に関する検討方法および条件 6-1 6.1.2 堤防のモデル化 6-3 6.1.3 洪水外力条件 6-1 6.1.2 堤防のモデル化 6-3 6.1.3 洪水外力条件 6-7 6.1.4 検討モデル断面(吉野川左岸0k600)の一例 6-8 6.2 侵食問題に関する検討方法および条件 6-9 6.2.1 検討方法 6-9 6.2.1 検討方法 6-9 6.2.1 検討方法 7・1 分組23号による吉野川の漏水現象 7・1 7・1 台風23号による被災箇所の一例 7・1 7・2 漏水現象の検証 7・3 8・出水時のモニタリング結果と解析 8-1 8.1 モニタリング観要 8-1 8.2 モニタリング極要 8-1 8.2	2.第2回検討委員会の討議内容 ------------------------------------	2-1
5. 既往資料による一連区間の細分化 5.1 5.1 「一連区間」とは 5.1 5.2 一連区間の細分化 5.1 5.2.1 浸透に関する一連区間の細分化 5.2 5.2.2 侵食に関する一連区間の細分化 5.4 6. 現況堤防の安全性に関する検討方法および条件 6.1 6.1 浸透問題に関する検討方法および条件 6.1 6.1.1 検討方法 6.1 6.1.2 堤防のモデル化 6.3 6.1.3 洪水外力条件 6.7 6.1.4 検討モデル断面(吉野川左岸のk600)の一例 6.8 6.2 侵食問題に関する検討方法および条件 6.9 6.2.1 検討方法 6.9 6.2.2 侵食外力条件 6.9 6.2.2 侵食外力条件 6.12 7. 台風23号による吉野川の漏水現象 7.1 7.1 台風23号による被災箇所の一例 7.1 7.2 漏水現象の検証 7.3 8. 出水時のモニタリング結果と解析 8.1 8.1 モニタリング概要 8.1 8.1 モニタリング概要 8.1	3.1 吉野川における被災	3-1
5.1 「一連区間の細分化 5-1 5.2 一連区間の細分化 5-1 5.2.1 浸透に関する一連区間の細分化 5-2 5.2.2 侵食に関する一連区間の細分化 5-4 6. 現況堤防の安全性に関する検討方法および条件 6-1 6.1 浸透問題に関する検討方法および条件 6-1 6.1.1 検討方法 6-1 6.1.2 堤防のモデル化 6-3 6.1.3 洪水外力条件 6-7 6.1.4 検討モデル断面(吉野川左岸0k600)の一例 6-8 6.2 侵食問題に関する検討方法および条件 6-9 6.2.1 検討方法 6-9 6.2.2 侵食外力条件 6-9 6.2.2 侵食外力条件 6-1 7 . 台風23号による吉野川の漏水現象 7-1 7.1 台風23号による被災箇所の一例 7-1 7.2 漏水現象の検証 7-3 8 . 出水時のモニタリング概要 8-1 8.1 モニタリング概要 8-1 8.2 モニタリング位置の概要 8-2	4.河川堤防点検の経緯と概要 ------------------------------------	4-1
6 . 現況堤防の安全性に関する検討方法および条件 6-1 6.1 浸透問題に関する検討方法および条件 6-1 6.1.1 検討方法 6-1 6.1.2 堤防のモデル化 6-3 6.1.3 洪水外力条件 6-7 6.1.4 検討モデル断面(吉野川左岸0k600)の一例 6-8 6.2 侵食問題に関する検討方法および条件 6-9 6.2.1 検討方法 6-2 侵食外力条件 6-9 6.2.2 侵食外力条件 6-12 7 . 台風23号による被災箇所の一例 7-1 7.1 台風23号による被災箇所の一例 7-1 7.2 漏水現象の検証 7-3 8 . 出水時のモニタリング結果と解析 8-1 8.1 モニタリング概要 8-1 8.2 モニタリング極要 8-1 8.2 モニタリング位置の概要 8-2	5.1 「一連区間」とは	5-1 5-1 5-2
7.1 台風23号による被災箇所の一例	6 . 現況堤防の安全性に関する検討方法および条件	6-1 6-1 6-3 6-7 6-8 6-9 6-9
8.1 モニタリング概要	7.1 台風23号による被災箇所の一例	7-1
	8.1 モニタリング概要	8-1 8-2

1.第1回検討委員会の概要

1.1 議事概要

第1回検討委員会開催日、場所

開催日 : 平成16年8月23日 (月曜日)

開催時間: 13:30~16:00

開催場所: クレメントホテル 徳島

出席者

委員長 : 山上 拓男(徳島大学工学部 教授)

委員:岡部健士(徳島大学工学部教授)

澤田 勉(徳島大学工学部 教授)

三神 厚(徳島大学工学部 建設工学科 助手)

石川 浩(四国地方整備局 徳島河川国道事務所 所長)

事務局 : 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

応用地質株式会社

傍聴者、記者(計15名)

議事概要

以下に示す。

開催日:平成16年8月23日

第1回 吉野川堤防強化検討委員会 議事録要旨

討議内容および工程について

委員長: 討議内容および工程については、委員の方々から、ご意見はないので、了解したと理解するが、 今後の討議内容によっては変更していく必要もあるかもしれないので、臨機応変に対処したい。

吉野川堤防の概要について

委員長 Q:侵食破壊のメカニズムにおいて、「洗掘」と「侵食」とは普通どのように使い分けているのか。

事務局 A:簡単に言うと「洗掘」は鉛直方向に掘れた状態、「侵食」は側面から掘れた状態である。

委員 A A:基本的には事務局の言うとおり。

委員 B Q:過去の出水では非常に多くの被害が発生している。これに対し、先日の台風10号による被害は少ないようである。この理由はどのように解釈すればよいか。

事務局 A:今回の降雨は、池田付近の上流部で集中的に降ったのが特徴である。昭和51年などは、下流域でも多量の雨が降り、内水被害も多かった。今回の場合、下流域の雨が少なかったので、被害が少なかったように思われる。

委員 C A: 堤防整備が進んできたのも被害が少なくなった要因と考えている。

委員A Q:表3.3について、被害の概要を記述する場合、記載事項の視点を統一してはどうか。

事務局 A:わかりました。

委員 D Q:在来堤では一期、二期施工があるとのことであるが、両者の施工方法に違いがあるのか。例えば、締固め度の違いなど。

事務局 A:今回、資料は用意していないが、締固め度で言えば、一期堤より二期堤のほうが締まっている。

委員長 A:この問題は、次回以降に出てくると思うので、その際に討議しましょう。

委員A Q:P.2の浸透破壊のメカニズムについては、堤内側に視点をおいたものしか記載されていない。浸透破壊の場合、堤外側の破壊やパイピング破壊などの状況もあるのでいくつかのカテゴリーを記載したほうが良い。P.5の地震時についてもいろいろなパターンがあるのでそれらを含めて整理したほうが良い。

事務局 A:わかりました。

漏水実績と対策工について

委員長 Q:P.17の w護岸で遮水壁2mとなっているが、実際機能を発揮しているのでしょうか。感覚的には 短いようであるが・・・。

事務局 A: 当時、施工の限界があったように考える。一方、右岸については周辺地下水の利用も考えて、 短くしたとも解釈できる。

委員AQ:昭和40年~平成11年頃までの対策工の記載が少ないが、何か理由があるのか。この間のまとめについては再度行う必要があるのでは・・・。

事務局 A:施工上の問題などが色々あったようであるが・・・。再調査してみる。

- 委員長 Q:P.20の今回の災害写真にあるような箇所の漏水は、堤防の中に浸透流が到達しているのか、それとも局所的なものか、どう解釈しているか。
- 事務局 A:実は現在そのメカニズムを解析しているところである。また、地下水位のモニタリングもして いるので、それらの結果を見て次回提示したい。
- 委員 D Q:P.20にあるような旧河道の情報は、堤防の耐震性を見る上でも重要と思われるが、時系列的に 旧河道の変遷を示せないか。例えば100年前の情報とか欲しいのだが・・・。
- 事務局 A:再度、資料を見て検討してみる。
- 委員 C A:現状では難しいかもしれない。むしろ、ボーリングデータを整理してまとめることができるのではないか。

侵食と対策工について

委員長 Q:湾曲部は川幅と曲率との比を10という値で定めているようであるが、これは一般的に認知されていることか。

事務局 A:はい。

委員長 Q:侵食の被災実績に「洗掘・水衝」とあるが、洗掘は現象を表す言葉と思われるが、「水衝」も 現象を表す言葉なのか。

事務局 A:水衝は実際現象をあらわす言葉ではないが、「水当り」という意味で使用している。

耐震と対策工について

委員 B Q:P.28図6.4についてもう少し詳しく説明して欲しい。特に被災形態の区分などについて。

事務局 A:説明する。

委員BQ:被害程度の区分において、地震後の被害としては、沈下・すべり破壊を想定しているのか。

事務局 A:基本的には沈下を想定している。被害程度の区分A,B,C,Dは沈下量と安全率の関係から 沈下の程度を求めている。

委員 B Q:地震後堤防は沈下する。その後、津波が遡上してくる。この場合、津波高さについてはこれからどのように考慮していくつもりか。

事務局 A:この点については今後、審議内容になると思います。

委員 C A:地震については、今後2つの大きな問題提示がある。一つは南海地震を想定した外力条件、もう一つは、従来の検討方法が適用できるかどうかである。 今後、解析をしていくとかなり厳しい結果が予想される。実際、地震と津波が同時に来た時は どこまで何をするということが大きな問題となりそうである。

- 委員 D Q:耐震対策工の目指すところは、二次的水害を防ぐのが目的であると認識しているが、例えば、 通行機能の確保なども行う必要があると思うが・・・。
- 事務局 A:基本的には、海の水の影響が来る範囲(朔望満潮位+2m)程度までの範囲については対策工を考慮したい。
- 委員 D Q:これからどのようなところを目指すのかという点が、地元の方たちは最も関心のあることだと 思う。この点については情報開示をしたほうが良いのでは・・・。
- 委員 C A:今まで計算したうえで、対策工として矢板を打ってきた。ほんとうに堤防がこれで壊れないか どうかについては明言できない。道路機能の確保まで含めて検討していく必要があるかもしれ ない。また、堤防の変形問題についても触れる必要がある。

委員長 Q:耐震対策を見ると人口密集地にあまり対策を実施していないようであるが・・・。吉野川本川では1箇所しか対策をしていないようであるが・・・。

事務局 A:概略点検の精度の問題もあるが、これから見直していく課題でもある。

委員BQ:漏水・侵食・地震の中で、優先順位はどう考えているか。どうせ対策をやるのであれば、3つの条件が満足するような対策はないのか。

事務局 A:現在検討中である。

1.2 指摘事項および回答

指摘事項および回答

テーマ	No.	指摘事項	回 答
吉野川堤防の概要		委員会資料P.10の「表3.3 吉野川流域に被害を及ぼした主な洪水被害」において、発生年毎の被害概要の記述に際しては、発生年毎の記載事項の視点を統一すること。	ご指摘の点については、表3.3を修
		浸透・侵食・地震による破壊のメカニズムは いろいろなパターンがあるので、それらを整 理してまとめること。	ご指摘の点については、p.1-4~5 に示しました。
		昭和40年~平成11年頃までの対策工の記載が 少ないので、再調査すること。	ご指摘の点については、p.1-6に示しました。
漏水実績と対策工 について		台風10号による堤体漏水のメカニズムについ て解釈を加えること。	ご指摘の点については、第2回検討 委員会資料の第7章に示しました。
		旧河道位置の変遷を時系列的に整理できるか どうか検討すること。	ご指摘の点については、p.1-7に示 しました。

回答

吉野川流域に被害を及ぼした主な洪水被害

発生年月	被害台風名	ピーク流量 (岩津)	出水状況	被害状況
慶応2年	寅の水	観測記録なし	川前の畑では約3m程度の水位を確認(過去帳に記録あり)。	死者2140人から3万余人と記録されている未曾有の大水害
明治44年8月	土佐水	観測記録なし	詳細は不明	死者21名、負傷者7名、不明者6名、全壊164戸、半壊308 戸、床上浸水13,255戸、床下浸水5,478戸という記録があ る。
昭和20年9月	枕崎台風	約14,700m³/sec	徳島の雨量は、16,17日の両日で350~400mm程度であったが、上流の高知県の雨量が多かったので大洪水となった。	戦災後急ごしらえの市内の仮小屋などはほとんど倒壊し てしまった。
昭和29年9月	台風12号	約15,000m³/sec	吉野川の治水計画再検討のきっかけとなった著名な台風である。池田町板野で14日1時警戒水位9.0mを突破し、最高15.8mを記録。ピーク流量池田12,620m³/sec岩津15,000m³/secを記録した。	詳細は不明。 (昭和29年徳島県下では) 死者15名、負傷者92名、不明者349名、全壊1,224戸、半 壊3,580戸、流出99戸、床上浸水20,101戸、床下浸水 65,393戸であった。
昭和36年9月	第二室戸台風	11,962m³/sec	吉野川上流で総雨量600~700mmに達する大雨となり、宮 川内谷川、熊谷川など支川が各地で破堤したほか、飯尾 川、桑村川、学島川などで内水被害が続出した。	河口での高潮とあいまって、この洪水による被害は浸水 面積7,318ha、全壊188戸、半壊172戸、床上浸水17,535 戸、床下浸水11,016戸と大きなものであった。
昭和49年9月	台風18号	14,466m³/sec	四国西部に上陸した台風は、上流から下流へ向かってほぼ流域を縦断したため全体的に雨量が多く、ピーク流量は、14,466m³/secを記録した。	岩津上流部の無提地区において氾濫被害が発生し、下流 部では飯尾川などで内水被害が発生した。 (台風14.16.18と併せて) 浸水面積4016ha、全壊流失5戸、床上浸水835戸、床下浸水6981戸であった。
昭和50年8月	台風6号	13,867m ³ /sec	池田より上流域では雨が少なかったが、それより下流で は雨が集中した。	(8.5~8.25:主に台風5号(8.17),6号(8.23)) 浸水面積7,870ha、全壊流失75戸、半壊98戸、床上浸水 1,679戸、床下浸水10,139戸であった。
昭和51年9月	台風17号	11,449m³/sec	吉野川の上流域と剣山周辺を中心に、総雨量が1,000mm を超える観測史上(昭和51年時点)で最大のものとなっ た。	浸水面積12,704ha、全壊流失109戸、半壊21戸、床上浸水 3,880戸、床下浸水25,713戸と甚大なものとなった。
平成2年9月	台風19号	11,185m³/sec	秋雨前線が停滞していたところへ台風が接近したため、 流域の山間部で総雨量は約900mmに達するものとなっ た。	城の谷川、桑村川などの内水地域で被害がひどかった 浸水面積1574ha、床上浸水37戸、床下浸水319戸であった
平成5年7月	台風5号	12,075m ³ /sec	ピーク流量は、12,075m³/secに達した。	岩津上流部の無提地区において氾濫被害が発生した。 (5.21~8.12:梅雨,台風4·5·6·7号,落雷) 浸水面積158ha、床上浸水39戸、床下浸水243戸であった
平成9年9月	台風19号	10,019m³/sec	四国全域に豪雨をもたらした。	吉野川ダム群による洪水調節効果はあったものの岩津上 流部の無堤地区において氾濫被害が発生した。 浸水面積143ha、床上浸水1戸、床下浸水13戸であった。
平成16年8月	台風10号	約11,000㎡ ³ /sec (速報値)	吉野川流域で7月30日から降り始めた雨が多いところで 総雨量1000mmの降雨を記録した 池田地点では、危険水位を越え、ピーク水位は8.56mを 記録。岩津・中央橋・第十地点でも警戒水位を超える。	吉野川上流の穴吹町で堤防から漏水が発生し、下流においても上板町、吉野町、石井町、山川町で水防活動を実施した。 浸水面積244ha、床上浸水4戸、床下浸水11戸であった
平成16年8月	台風16号	約13,700m ³ /sec (速報値)	吉野川流域で8月29日から降り始めた雨が多いところで総雨量500mmの降雨を記録した。 池田地点では、危険水位を超え、ピーク水位は10.46mを記録。岩津地点でも危険水位を超え、ピーク水位6.92m を記録。昭和49年以来の大出水となった。	吉野川右岸21k900付近から上流で浸水被害が発生した。 徳島市・石井町・市場町・脇町・三野町・穴吹町・上板 町で水防活動を実施した。 穴吹町42k/4などで漏水を確認した。 浸水面積757ha、床上浸水83戸、床下浸水136戸であった
平成16年9月	台風21号	約9,800m³/sec (速報値)	吉野川流域で9月28日から降り始めた雨が多いところで総雨量500mmの降雨を記録。 池田地点では、危険水位を超え、ピーク水位は8.44mを記録。岩津・中央橋・第十・大寺橋地点で警戒水位に達した。	徳島市・市場町・脇町・美馬町・三野町・三加茂町・三 好町・池田町で浸水被害発生。 旧吉野川沿いも浸水被害発生。 鳴門市大津町で水防活動を実施した。 (速報値では) 浸水面積77ha、床上浸水1戸、床下浸水2戸であった。
平成16年10月	台風23号	約15,700m³/sec (速報値)	吉野川流域で10月18日から降り始めた雨が多いところで総雨量400~500mmの降雨を記録し、時間雨量73~87mmを記録したところもある。 池田・岩津地点では、危険水位を超え、それぞれピーク水位は10.5m,7.22mを記録。 吉野川・旧吉野川全観測所で警戒水位を超える。旧吉野川大寺橋地点で計画高水位まであと約50cmにせまる観測史上最高水位を記録。	吉野川右岸28k500付近で、パイピングにより堤防のり尻が陥没した。 旧吉野川では侵食によるのりすべりが多発し、右岸10k000では漏水を確認した。 藍住町・松茂町・大麻町で水防活動を実施した。

1-3

回答

浸透による堤防の破壊機構

河川水位上昇による裏のりの崩壊(堤体浸透)

降雨により堤体内飽和度が上昇する。 浸潤面は法尻付近から上昇し、堤体中心は、 降雨の到達距離が長く、浸潤面は上昇し難い。

飽和度の上昇により堤体土のせん断強度が 低下するとともに、透水性が増大する。

抵抗モーメントの減少により、法崩れが一部 発生する。


河川水位が上昇する。

透水性が増大しているため、河川水が浸透しやすく、裏法付近の浸潤面が上昇し易い。


堤体土質によって、つぎのような崩壊が法尻 から進行する。

- a.法尻が飽和し泥濘化し、土砂が流動して法面 が崩壊する。(主に砂質土)
- b.法尻が飽和し、弱体化するとともに、間隙 水圧の上昇により、すべり崩壊が発生する。 (主に川裏が難透水性土(粘性土)で腹付けされ ている場合)

崩壊が進行し破堤に至る。




河川水位低下による表のりの崩壊




堤体あるいは基礎地盤の局所浸透破壊(パイピング)

パイピング破壊(基礎地盤:砂質土及び礫質土)




パイピング破壊(基礎地盤:粘性土)




侵食による堤防の破壊機構

のり面侵食型洗掘




堤脚部洗掘




地震による堤防の破壊機構


緩い砂質土地盤の液状化による被害



軟弱な粘性土地盤にめり込んだ堤体土の液状化による被害




地震動そのものによる被害




回答

昭和24~30年前半(堤防の拡築と補強が主体)




昭和30年前半~40年前半(w護岸の施工)




昭和40年前半~50年前半(漏水対策は未実施)

昭和50年前半~50年後半(内水対策が主体)


昭和50年後半~平成元年(高水護岸と矢板工が主体)




平成元年~平成10年頃




平成11年以降





吉野川流域で実施されてきた主要対策工




2.第2回検討委員会の討議内容

第2回検討委員会の主題

第2回の検討委員会では、浸透、侵食および地震に対する安全性の照査に先立ち、一連区間の細分化の妥当性ならびに安全性の照査に係わる検討方法や検討条件(考え方、外力条件、土質定数)について討議を行うものである。

また、平成16年の出水に伴う被害状況の報告およびその漏水現象を浸透流解析で検証した結果、出水時の地下水位モニタリング結果およびその解析結果について報告するものである。

討議内容と委員会のスケジュール



3. 平成16年出水に伴う被害状況

3.1 吉野川における被災

吉野川に被害を及ぼした台風

従来まで、日本に襲来(上陸)する台風は、年平均2.6箇(1971~2000年の平均:気象庁統計)で、このうち四国に上陸したものは年平均0.7箇(1971~2000年の平均:気象庁統計)程度であったが、今年は台風23号で10個もの台風が上陸した。

このうち、吉野川(岩津水位観測所:河口から40.2km)の河川水位が危険水位¹¹⁾を超過した台風は、以下に示す計4個であった。特に、徳島県内各地に浸水被害をもたらした10月の台風23号は、岩津観測所(河口より40km)における吉野川の流量が観測史上最大の15,700m³/sec(速報値)を記録²¹した。

- *1) 危険水位:「洪水予報対象河川」の主要な水位観測所に設定される「氾濫の恐れが生じる水位」で、洪水予警報の発表に用いる。
- *2) 岩津観測所における1961年の観測開始以来、最大であった1974年9月の台風18号による14,466m³/secを30年ぶりに超過した。


吉野川に洪水被害を及ぼした主な台風(平成16年度)

台風	概要	吉野川流域の概況	徳島地方	5気象台
	饭女	白野川加塊の協力	最低海面気圧	最大瞬間風速
10号台風	強い台風 7月31日16時過ぎに高知県西部に上陸後、愛媛県 を通過する近年にはない進路であった。また、勢 力が弱まらずゆっくりした速度で四国西部を通過 し、通過後も吉野川上流域に雨域が停滞したた め、吉野川流域に多くの降水をもたらした。	吉野川流域で7月30日の正午頃から降り始めた雨は、8月1日9~10時の間に木屋平雨量観測所(国土交通省)で75mmの強い雨を観測するなど、多いところで約1,000mmの総雨量を観測した。池田水位観測所:危険水位超岩津,中央,第十水位観測所:警戒水位超	999.3 hPa	28.1 m/sec
16号台風	後、やや速度を上げて北進し、30日17時過ぎに山	吉野川流域で8月29日より降り始めた雨は、台風の接近とともに8月30日未明から強くなり、8月30日7~8時の間に高藪雨量観測所(国土交通省)で60mmを観測した。雨域は台風の移動とともに西から東へ移動し、流域全体に多くの降雨をもたらし、多いところで約500mmの総雨量を観測した。池田,岩津水位観測所:危険水位超中央,第十水位観測所:警戒水位超	981.9 hPa	54.1 m/sec
21号台風		吉野川流域で9月28日15時から降り始めた雨は、9月29日15時~16時の間に長沢ダム雨量観測所で67mmの強い雨を観測するなど、多いところで約500mmの総雨量を観測した。池田水位観測所:危険水位超岩津,中央,第十,大寺橋水位観測所:警戒水位超岩津,中央,第十,大寺橋水位観測所:警戒水位超	992.2 hPa	31.8 m/sec
23号台風		吉野川流域で10月18日16時から降り始めた雨は、台風の接近とともに10月20日早朝から強くなり、10月20日13~14時の間に大山雨量観測所で73mmの激しい雨を観測した。今回は流域全体で多くの降雨があり、400~500mmの総雨量を観測した。池田,岩津水位観測所:危険水位超中央,第十,大寺橋水位観測所:警戒水位超旧吉野川の大寺橋で計画高水位に約50cmと迫る観測史上最高(S50~)の水位を記録した。	969.4 hPa	36.1 m/sec


台風の強さの階級分け

強い: 最大風速 33~44m/sec 非常に強い: 44~54m/sec

猛烈な 台風の大きさの階級分け 大型 超大型 : 54m/sec以上 : 風速15m以上 500km以上800km未満 800km以上



吉野川に洪水被害を及ぼした洪水被害



岩津水位観測所における洪水波形


吉野川の被災状況

平成16年出水に伴う吉野川の被災実績を下表およびp.3-3に示す。

吉野川流域の被災実績一覧

				D Dilah /// 88 cc			平成	16年度の	主な被災丬	犬況および	位置		
河川名	Νο.	地区名	個別被災箇所		台風	,10号		.16号	台風21号			台風23号	
797111	140.	766.1	左右岸	区間距離標(km)	漏水	洗掘·風浪	漏水	洗掘·風浪	漏水	洗掘·風浪	漏水	洗掘·風浪	法崩れ
	1	徳島市川内町鶴島地先		2k500 ~ 2k990									
	2	徳島市川内町鈴江地先		3k210 ~ 3k370									
	3	徳島市川内町金岡地先		3k497									
	4	徳島市川内町上別宮南地先		4k250 ~ 4k380									
	5	徳島市応神町中原地先		6k150 ~ 6k710									
	6	徳島市応神町中原地先		6k710 ~ 7k160									
	7	徳島市応神町中原地先		7k300 ~ 8k150									
	8	徳島市応神町西貞方地先		9k300 ~ 9k900									
	9	板野郡藍住町小塚東地先		11 k 280 ~ 11 k 490									
	10	板野町祖母ヶ島地先		13k454									
	11	板野郡上板町新田地先		14k320 ~ 14k380									
	12	板野郡上板町下六地先		16k060 ~ 16k352									
	13	板野郡上板町上六条地先 (六条排水機場上流)		16k429 ~ 16k516									
	14	板野郡上板町高瀬地先		17k245 ~ 17k268									
	15	板野郡上板町高瀬地先		17k379 ~ 17k494									
	16	板野郡上板町高瀬地先 板野郡上板町高瀬地先		17k708									
	17			18k060 ~ 18k115									
吉野川	18	板野郡上板町高瀬地先	左岸	19k033 ~ 19k099									
D±17/1	19	板野郡上板町高瀬地先	4 H	19k590 ~ 20k290									
	20	板野郡上板町高瀬地先		20k149 ~ 20k236									
	21	板野郡上板町高瀬地先		20k266 ~ 20k559									
	22	板野郡吉野町北須賀地先		21k127 ~ 21k169									
	23	板野郡吉野町柿原地先		23k004 ~ 23k312									
	24	板野郡吉野町柿原地先		23k312 ~ 23k388									
	25	板野郡吉野町柿原地先		23k588 ~ 23k615									
	26	板野郡吉野町柿原地先		23k776 ~ 23k845									
	27	板野郡吉野町柿原地先		23k961 ~ 23k985									
	28	阿波郡市場町柿の木排水機付近		26k870 ~ 26k998									
	29	阿波郡市場町柿の木排水機場上流		27k170 ~ 27k261									
	30	阿波郡市場町市場地先		28k911 ~ 29k026									
	31	阿波郡市場町市場地先		29k839 ~ 29k892									
	32	阿波郡市場町市場地先		30k910 ~ 31k091									
	33	阿波郡阿波町大道南地先		34k780 ~ 35k050									
	34	阿波郡阿波町伊沢谷地先		35k007									
	35	美馬郡脇町猪尻地先		44k550 ~ 44k800									
	36	三好郡三好町山田地先		70k110 ~ 70k160									

							平成	16年度の3	主な被災丬	大況および [,]	位置		
河川名	No.	地区名	1	個別被災箇所 	台風	,10号	台風	1,16号	台風21号		台風23号		
73/11	140.	762 1	左右岸	区間距離標(km)	漏水	洗掘·風浪	漏水	洗掘·風浪	漏水	洗掘·風浪	漏水	洗掘·風浪	法崩れ
	37	徳島市不動東町不動東地先		7k610 ~ 8k010									
	38	徳島市不動東町不動北地先		9k300 ~ 10k037									
	39	徳島市不動東町不動北地先		10k354 ~ 11k130									
	40	名西郡石井町藍畑地先		15k341 ~ 15k776									
	41	名西郡石井町藍畑地先		16k783 ~ 16k935									
吉野川	42	名西郡石井町西覚円地先	右岸	17k757 ~ 18k006									
Д 37/1	43	吉野川市鴨島町四ッ谷地先	'П/Т	21k970 ~ 22k170									
	44	吉野川市鴨島町知恵島地先		25k277									
	45	吉野川市川島町桑島地先		28k188 ~ 28k571									
	46	吉野川市山川町堤外地先		33k267 ~ 33k711									
	47	美馬郡穴吹町穴吹地先		42k242 ~ 42k684									
	48	美馬郡貞光町江/脇地先		52k650 ~ 52k831									
	49	鳴門市大津町長江地先		1k330 ~ 1k505									
	50	鳴門市大津町徳永地先		2k174 ~ 2k235									
	51	鳴門市大津町徳永地先		2k335 ~ 2k400									
	52	板野郡松茂町長峰地先	左岸	6k639 ~ 6k844									
	53	鳴門市大麻町牛屋島地先	在并	7k009 ~ 7k020									
旧吉野川	54	鳴門市大麻町牛屋島地先		7k045 ~ 7k055									
пред	55	板野郡北島町高房地先		11k608 ~ 11k641									
	56	板野郡北島町高房地先		11k950 ~ 12k041									
	57	鳴門市大麻町東馬詰地先		7k338 ~ 7k507									
	58	鳴門市大麻町東馬詰地先	右岸	7k641 ~ 7k723									
	59	板野郡北島町北新喜来地先	ΉH	9k962 ~ 10k092									
	60	板野郡北島町北新喜来地先		10k373 ~ 10k458									
今切川	61	板野郡松茂町八丁野地先	左岸	4k640 ~ 4k690									
フ베川	62	板野郡北島町百石須地先	工件	11k282 ~ 11k332									



台風23号 (漏水) 石井町 (R15k/6付近)



漏水実績凡例

- ▲ 平成2~11年
- ★ 平成16年(台風10号)
- ★ 平成16年(台風16号)
- ★ 平成16年(台風21号)
- ★ 平成16年(台風23号)

侵食実績凡例


- 平成16年(台風10号)
- 平成16年(台風16号)
- 平成16年(台風21号)
- 平成16年(台風23号)


台風23号(堤体陥没) 川島町(R28k/4付近)



新加賀須野橋 吉野川橋 吉野川太橋

台風23号 穴吹町穴吹(R42k/4付近)






出典:水害地形一吉野川水害地形分類図 平成7年3月 建設省徳島工事事務所 被災実績-徳島河川国道事務所 調査第一課作成資料 昭和20年~平成11年の漏水実績を引用 吉野川の出水状況~平成16年台風10号~ (徳島河川国道事務所作成) 吉野川の出水状況~平成16年台風16号~ (徳島河川国道事務所作成)



3.2 台風23号による円山川の被災(破堤)

円山川右岸13.2Km付近の破堤状況



資料:豊岡河川国道事務所ホームページより抜粋

4 . 河川堤防点検の経緯と概要

浸透点検

徳島河川国道事務所では、昭和51年の長良川堤防の決壊を契機に堤防の総点検を実施し、その後、平成 9年度に浸透の概略点検を実施し、堤防の浸透に対する安全性を4段階(A~D:危険度低い 高い)のラ ンクで評価している。

その結果を踏まえて、堤防強化に向けた詳細調査を平成10年度から開始し、危険度の高い区間について、 随時、対策工の検討 設計 施工を行い、現在に至っている(詳細は右図に示す)。

浸透に対する概略点検とは・・・

河川堤防は長大な延長を有するため、全川にわたって短期間で安全性を向上させることは困難である。 このため、背後地の重要度などを勘案し、弱点箇所を抽出してそれらを優先的に強化していくことが効率 的かつ経済的である。

浸透に対する概略点検は、「河川堤防の浸透に対する安全性の概略点検について(平成8年12月):建設 省河川局治水課」に基づいて行っており、これによると、概略点検は下表に示す評価指標の組合せに応じ て、危険度をA~Dまでの4段階で評価することとなっている。

概略点検における評価指標

堤体および基礎地盤の土質特性に関わる指標

- ・堤体の土質(粘性土,砂質土,礫質土)
- ·基礎地盤の土質(粘性土,砂質土,礫質土:堤体直下5m程度の範囲)
- ・要注意地形(旧河道,落堀)の有無
- ・築堤年次(昭和30年前後)
- 外力に関わる指標
- ・平均動水勾配
- ・高水位継続時間
- 被災履歴に関わる指標
- ・被災履歴の有無

これらの指標による概略点検の流れおよび概略点検結果の一例をp.4-2に示す。

侵食点検

同事務所では、平成15年度に吉野川水系の堤防の侵食に対する概略点検および詳細点検を実施し、現在 に至っている。

概略点検では、全川について河道特性、被災履歴などを調べ、侵食に対して危険と考えられる堤防箇所 を抽出した。

一方、詳細点検では、抽出した堤防箇所を中心とした護岸の設置状況およびその実態を調べ、河道の平 面形状、高水敷の諸元、既往の被災箇所、既設護岸の有無や工種などに基づいて一連区間の設定を行い、 現地点検および侵食に対する安全性の照査を実施している。

堤防総点検 (昭和51年度)

目的:昭和51年の長良川堤防決壊を契機に、河川堤防の安全性を総点検するとともに、堤防管理の基礎資料とな る堤防台帳を作成する目的で実施した。

内容

・堤防総点検

堤防に関する情報を収集整理し、「堤防現況平面図」および「治水地形分類図」を作成した。これらより、 堤防の安全度が他の地点に比較して低い可能性があると考えられる地点を選び、追加調査を実施して資料を補 足し、安全度の見直しを行った。

・堤防台帳の作成

堤防台帳は以下の事項を整理した。 堤防標準横断面決定の経緯に関する事項 堤防・護岸等の現況に関する事項 堤体の履歴に関する事項 堤体及び基礎地盤の土質等に関する事項 既往出水の状況に関する事項

概略点検 (平成9年度)

)p.4-2参照

堤防被災の状況に関する事項 土質試験等の結果に関する事項

目的:河川堤防は長大な防災構造物であり、全川にわたって短期間で安全性を向上させることは困難である。概略 点検は浸透に対する河川堤防の強化を図るため、堤防と周辺の実態を把握して安全性を概略的に評価し、背 後地の状況等も考慮して強化すべき区間の優先順位を設定する基礎資料を作成する目的で実施した。

資料の収集整理

「昭和51年度堤防総点検の成果」及び「河川現況調査等の成果」を基に以下の資料を作成した。

堤防現況平面図 堤防現況縦断図

堤防現況一覧表

安全性評価結果図

・安全性の概略評価

以下に示す評価指標を基に、堤防の安全性を4段階(A~D:危険度低い 高い)のランクで評価した。

堤体及び基礎地盤の土質特性に関わる指標

外力に関わる指標

被災履歴に関わる指標

詳細調査(点検) (平成10年度以降)

目的:概略点検による安全性評価を踏まえ、危険度が高い(C,Dランク)と判断された区間から順次、堤防強化 に向けた詳細評価を行う目的で実施した。

・洪水特性調査

吉野川流域の降雨及び洪水特性に関する資料を収集整理した。

ボーリング調査及び土質試験を実施し、検討位置における詳細な地層構成及び工学的特性を把握した。

・安全性の詳細評価

堤防のモデル化,土質定数及び洪水外力を設定し、浸透流計算及び安定計算により安全性を評価した。

評価項目及び照査基準を以下に示す。

裏のりのすべり安全率: Fs 1.2 表のりのすべり安全率: Fs 1.0 裏のり尻の局所動水勾配: Ic < 0.5

)裏のりすべりの照査基準:Fs 1.2


裏のりが最も危険な時点は、降雨の終了時点あるいは河川水位が最も高い時 点が一般的で、この時点で裏のりにすべり破壊が発生すれば破堤に繋がる可能 性が大きい。このため、表のりの安全率(Fs=1.0)よりも高い安全率(Fs=1.2)を 照査基準として設定している。また、国内の盛土構造物(土構造物)に規定して いるすべり破壊に対する基準値は、いずれもFs=1.2である。

吉野川においては、吉野川堤防全体の安全性を相対的に評価する指標として Fs=1.2を採用していたが、現在はこの値に割増係数を乗じた値を照査基準とし て設定している。

堤防強化工法の設計 (平成11年度以降)

> 詳細調査(点検)により安全性の照査基準を満足しない区間については、随時、強化工法の検討および設計を実施 している。

> > 吉野川における浸透に対する堤防点検の流れ



概略点検の流れおよび概略点検結果の一例

5.既往資料による一連区間の細分化

5.1 「一連区間」とは

「一連区間」とは、河道特性や洪水氾濫区域が同一または類似する区間を示し、長大な防災構造物である河川堤防の安全性評価および必要な強化工法の設計(堤防構造の検討)を効率的に進める目的で設定するものである。


河川堤防は、洪水時の流水を河道内において安全に流下させることを目的とする防災構造物であり、氾濫域を同一とする長大な線状の連続構造物であることが大きな特徴である。

現在の長大な堤防の多くは、実際に被災した経験に基づいて逐次強化を重ねてきた構造物であり、堤防延長や断面の確保については相当の整備がなされてきている。しかし、その構造は複雑であり、構造物の破壊過程を工学的に検討・設計されたものではない。また、近年の治水対策の進捗に伴い、氾濫域における人口や資産の集積には著しいものがあり、堤防の安全性の確保がますます必要となってきている。

この長大構造物である河川堤防の安全性を評価するにあたり、全区間において詳細な調査・解析を実施するには多大な費用と時間を要するため現実的ではない。このため、堤防整備区間を対象として洪水氾濫区域が同一または類似する区間、いわゆる「一連区間」を設定し、評価することが経済的かつ効率的となる。

5.2 一連区間の細分化

一連区間の細分化から強化工法決定までの流れ



(解説)

一連区間とは、河道特性や洪水氾濫区域が同一または類似する区間であり、その境界は支派川の分合流箇所や山付き箇所に設定することを基本とする。

水衝部などその他の河川特性・地形地質・堤内地の状況(地盤高等)などの自然的要因、堤防種別(完成,暫定等)・堤防高・築堤履歴(時期,内容)などの人工的要因、および概略点検結果によって細分化する。

一連区間ごとに設定した代表断面において、現況堤防の安全性を評価する。なお、評価は「浸透」、「侵食」のそれぞれに対して行う。

現況堤防の安全性検討結果をもとに、一連区間の見直しを行い、各設定区間ごとに必要な安全度を満たす堤防構造(規模および強化工法)を仮設定する。

上下流の連続性、工事の施工性などを考慮して堤防構造の調整(強化 工法の見直しおよび区間の整理)する。

細分化の指標

現況堤防の安全性評価は、「浸透」、「侵食」それぞれに対して行うため、一連区間の細分化も各々に対して行う。

細分化の指標を以下に示す。


一連区間の細分化指標

_		
項目	指 標	選定理由
	洪水外力境界	洪水外力境界は、支派川の分合流箇所や山付き箇所に設定する ことを基本としており、これは計画高水流量の変化点であり、 堤防の断面形状が変わる可能性がある地点であるため。
	堤防形状(裏のり勾配)	浸透に対する安全性の照査基準のひとつであり、特に裏のりの すべり破壊は破堤に直結する可能性が高いとされているため。
浸透	概略点検結果	一定の評価指標を基に、堤防の安全性を評価した点検結果であ るため。
	要注意地形(旧河道) または被災履歴の有無	浸透による堤防の被害は、要注意地形の箇所に多発する傾向が 知られている。また、被災履歴がある箇所は、堤体あるいは基 礎地盤に問題となる土質条件を内在する箇所といえるため。
	築堤履歴	築堤履歴が複雑な場合、既存堤防(堤体)の複雑な土質条件を完 全に把握できないため。
	河道のセグメント分類	侵食に対する堤防の安定性は、河道の特性に大きく支配される。セグメント分類は、河道特性を評価するひとつの指標であり、河岸の侵食の程度を類推することができるため。
	河道の平面形状	洪水の流れ方は、河道の平面形状によって変化するため。
侵 食	高水敷諸元	高水敷諸元が、堤防付近の流速や側方侵食の危険性に大きく関係するため。
	被災履歴の有無	被災履歴がある箇所は、堤防が脆弱化していたり、洪水時の水 衝部となっている可能性があるため。
	既設護岸の有無および種類	既設護岸の有無および種類により、安全性の照査の内容や方法 が異なるため。

5.2.1 浸透に関する一連区間の細分化

一連区間の細分化の手順

一連区間の大区分



一連区間の中区分

堤防形状(裏のりの平均勾配)により一連区間を中区分する。

一連区間の細分化

概略点検により得られたA~Dの評価ランクを基に、一連区間を細分化する。

概略評価ランク	評 価
A , B	危険度は低い
С	危険度はやや高い
D	危険度は高い


要注意地形(旧河道)または被災履歴(平成16年11月現在)の有無を基に、一連区間を細分化する。

項 目	評 価
旧河道,被災履歴はない	危険度は低い
旧河道,被災履歴がある	危険度は高い

築堤履歴の複雑さを基に、一連区間を細分化する。

項目	評 価
新設堤防	危険度は低い
築堤履歴が単純(2回以下)	危険度はやや高い
築堤履歴が複雑(3回以上)	危険度は高い

一連区間細分化の一例(浸透):吉野川0~15km



5.2.2 侵食に関する一連区間の細分化

一連区間の細分化の手順

一連区間の大区分

河道のセグメント分類注のより一連区間を大区分する。

注)セグメント分類とは、河道特性を評価する一つの方法である。河川の縦断形は、ほぼ同一の河床勾配を持つ区間がいくつか集まりできていると考えられ、この同一の河床勾配を持つ区間をセグメントと呼ぶ。同一勾配を持つそれぞれの河道区間は、ほぼ同じ大きさの河床材料を持っており、さらに洪水時に河床に働く掃流力や低水路幅・深さも同じような値を持っていることが多い。この特徴を持つ区間ごとに河道を区分する方法がセグメント分類である。

						<i>₩</i>	<i>⊢⊬</i> √2.1 1	セグメ	ント2	+ # J. J. 2	
						セグメントM	セグメント 1	2 - 1	2 - 2	セグメント3	
						◀── 山間地 ──▶	→ 扇状地 →				
地	į	形	×	<u> </u>	分		•	谷底平野 → 自然堤防帯	•		
_									← デリ	<i>ν</i> 9 →	
河	床材	料の	代表	₹粒径	로 d _R	さまざま	2cm以上	1 ~ 3cm	0.3mm ~ 1cm	0.3mm以下	
河	岸	構	成	物	質	河床河岸に岩が露出し ていることが多い	表層に砂,シルトが乗 ることがあるが薄く、 河床材料と同じ物質が 占める	下層は河床材料と同一	、細砂,シルト,粘土	シルト,粘土	
勾	配	0	ס	目	安	さまざま	1/60 ~ 1/400	1/400 ~	1/5,000	1/5,000~水平	
蛇	i	行	稻	Ē	度	さまざま	曲がりが少ない	蛇行が激しいが、川幅 8字蛇行または島が発		蛇行が大きいものもあ るが、小さいものもあ る	
河	岸	侵	食	程	度	非常に激しい	非常に激しい	中くらい 河床材料が大きいほう	が水路はよく動く	弱い ほとんど水路の位置は 動かない	
低	水路	· の	平:	均深	ż	さまざま	0.5 ~ 3m	2 ~	- 8m	3 ~ 8m	

一連区間の中区分


河道(堤防)平面形状(直線部,湾曲部)により一連区間を中区分する。

一連区間の細分化

高水敷諸元(堤防護岸および側方侵食で危険と判断される箇所)を基に、一連区間を細分化する。 被災履歴(平成16年11月現在)の有無を基に、一連区間を細分化する。

既設護岸の種別(護岸の無、高水護岸,堤防護岸,低水護岸)を基に、一連区間を細分化する。

一連区間細分化の一例(侵食):吉野川0~15km



6. 現況堤防の安全性に関する検討方法および条件


6.1 浸透問題に関する検討方法および条件

6.1.1 検討方法

■ 現況堤防の安全性に関する検討は、「河川堤防の構造検討の手引き(平成14年7月):財団法人国土技 術研究センター」に準拠して実施する。

■ 検討条件

検討項目	検討内容	必要な検討条件
浸透	非定常浸透流計算および円弧すべり法による安定計算により、下記の検討を行う。 ●すべり破壊に対する検討 ●パイピング破壊に対する検討	③土質定数の設定 (透水係数,単位体積重量,内部摩擦角,粘着力)



浸透に対する堤防の構造検討の手順


非定常浸透流解析

堤防をモデル化し、河川水および降雨が時間の経過とともにどのように堤体に浸透していく かを解析する。

解 説

河川水および降雨が時間とともにどのように堤体に浸透していくかを求めるため、河川水位の時間的変 化として洪水の波形で表し、降雨は大きさを時間分布でそれぞれ表し、これらを堤防に与える外的要因と する。さらに内的要因として堤体、基礎地盤の土質を透水係数や貯留係数、不飽和水分特性などの水理定 数ごとに分類し、解析条件として与える。

飽和と不飽和領域を対象とした解析手法として有効な有限要素法による浸透流解析の基本式は、以下の とおりである。



 $10mm \times 30hr = 300mm$ $1mm \times 200hr = 200mm$ 降雨量(0 (事前降雨) 河川水位(m)

降雨と河川水位波形の組合せ例

20 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260

経過時間 (hr)

安定解析(円弧すべり法)

浸透流解析で得られた堤防に対して最も危険な浸潤線を用いて、堤防のすべり破壊に対する 安全度を求める。

解 説

安定性の検討は、非定常浸透流解析により求めた各時刻の堤体および基礎地盤の浸透状態(浸潤線)をも とにして、堤防の安定計算により判定する。ここでは、外的要因として非定常浸透流解析により求めた堤 体浸潤線を、内的要因として力学定数(内部摩擦角 , 粘着力c)をそれぞれ解析条件として与える。

安定計算の基本式は以下のとおりである。

$$Fs = \frac{(c \times 1 + (W - U \times b) \times cos \times tan)}{W \times sin}$$

ここに、Fs:安全率

c:粘着力(kN/m²)

1:分割片で切られたすべり面の弧長(m)


W:分割片の全重量(kN/m)

U:間隙水圧(kN/m²)

b:分割片の幅(m)

: 各分割片で切られたすべり面の中点と すべり面の中心を結ぶ直線と鉛直線の なす角(度)

:内部摩擦角(度)



パイピング破壊に対する検討

浸透流解析で得られた堤防裏のり尻における圧力水頭を用いて、堤防のパイピング破壊に対 する安全度を求める。

解 説

・透水性地盤で被覆土層がない場合

$$i_v = \frac{-d_v \cdot d_v}{d_v} = \frac{-d_v \cdot d_v}{d_v}$$
 (鉛直方向

$$i_h = \frac{1}{d_h} = \frac{1}{d_h}$$
 (水平方向)

ここに、i,:鉛直方向の局所動水勾配


i。: 水平方向の局所動水勾配

: 節点間の全水頭差(m)

: 節点間の圧力水頭差(m) d.: 節点間の鉛直距離(m)

d_b:節点間の水平距離(m)

_w:水の密度(10kN/m³)



・透水性地盤で被覆土層がある場合

$$G/W = (, \cdot H)/(, \cdot P)$$

ここに、G:被覆土層の重量(kN/m²)


W:被覆土層底面に作用する揚圧力(kN/m²)

,:被覆土層の密度(kN/m³)

H:被覆土層の厚さ(m)

":水の密度(10kN/m³)


P:被覆土層底面の圧力水頭(全水頭と位置水頭の差)(m)




6.1.2 堤防のモデル化

断面形状および地層構成のモデル化

堤防の浸透に対する検討を行うにあたっては、堤体を含めた地盤を数値モデル化する必要がある。 以下にモデル化のフローを示す。



堤防モデル化のフロー図




堤防モデル化の概要図


各地層の特徴

堤防を構成する地質は、大きく 堤体部分の土質、 基礎地盤部分の土質に区分される。 ここでは、堤体部分の土質のうち大部分を占める一期堤(F1)と、基礎地盤部分の土質のうち表層付近に分布する粘性土および砂質土(A1c, A1s)の物理特性について示す。


堤体土質(F1)の物理特性


- ・粒度分布図からは、細粒分(粘土+シルト)の多いF1c層、 礫分の多いF1g層、さらにこの中間的な粒度分布であるF1s 層に区分される。
- ・含水比分布図からは、F1c層で15~35%程度、F1s層で5~30 %程度、F1g層で5~15%程度となることがわかる。





- ・粒度分布図からは、A1c層とA1s層で分布が明瞭に分かれる。
- ・含水比分布からは、粘性土(A1c)で15~40%程度、砂質土(A1s)で5~25%程度を示し、A1cの含水比は粘性土としてはや や小さい値となっている。





浸透流計算に必要な土質定数

飽和透水係数(ks)

赤字:委員会への提案事項

| 青字:「河川堤防の構造検討の手引き」の設定値

堤体(在来堤,一期堤,二期堤) 緑字:「道路土工」の設定値

・室内透水試験および粒度試験(D20を基に推定)から求めた透水係数の最大値を設定する。 同定解析および感度分布結果によれば、堤体の透水係数は室内透水試験および粒度試験 (D20を基に推定)から求めた透水係数の最大値を採用すると、現場観測結果と良く整合して いる(第7章、第8章参照)。

基礎地盤

・砂質土及び礫質土は、現場透水試験および粒度試験(D₂oを基に推定)から求めた<mark>透水係数の</mark>平均値(対数平均)を設定する。

対数平均: (a×b×c×···)^(1/n)

・粘性土は、以下の値を設定する。 1)

シルト: ks=1 x 10⁻⁵(cm/sec), 粘土: ks=1 x 10⁻⁶(cm/sec)

人工材料(既設対策箇所) 1)

	実験等から求 められた見か	モデルに設定する透水係数 k _s (cm/sec)				比貯留係数	
対策工種 けの透水係数		モデルの厚さ t _s					S _s (1/m)
	$k_v(cm/sec)$	10cm	20cm	30cm	40cm	50cm	
遮水シート	厚さ1mmに対し k _v =1×10 ⁻⁸	$k_s = 1 \times 10^{-6}$	$k_s = 2 \times 10^{-6}$	$k_s = 3 \times 10^{-6}$	$k_s = 4 \times 10^{-6}$	$k_s = 5 \times 10^{-6}$	1 × 10 ⁻³
上水矢板 厚さ1cmに対し k _v =1 × 10 ⁻⁷		$k_s = 1 \times 10^{-6}$	$k_s = 2 \times 10^{-6}$	$k_s = 3 \times 10^{-6}$	$k_s = 4 \times 10^{-6}$	$k_s = 5 \times 10^{-6}$	1 × 10 ⁻³
ブランケット	-		1 × 10 ⁻⁵			1 × 10 ⁻³	
舗装	-	1 × 10 ⁻⁵			1 × 10 ⁻³		
護岸	-	遮水性はないものとしてモデルには含めない					
空石積	-	$t = 70 \text{cm}, k_s = 1 \times 10^{-1}$			1 × 10 ⁻⁴		

不飽和浸透特性

・透水性の土質(礫質土及び砂質土)、難透水性の土質(粘性土)、及びその中間的な透水性を有する土質(細粒分含有量の多い砂質土)に大別し、設定する 1)。

1)河川堤防の構造検討の手引き(平成14年7月):財団法人国土技術研究センター

安定計算に必要な土質定数

単位体積重量

- ・単位体積重量は、試験値の平均値(小数点以下四捨五入)を設定する。
- ・礫質土(Ag)については、試験値(サンプル数)が少ないため、下記のような一般的な値 ²゚を採用す る。


堤 体 土:19(kN/m³) 基礎地盤(粘性土):19(kN/m³) 基礎地盤(砂質土):19(kN/m³) 基礎地盤(礫質土):20(kN/m³)

2)「道路土工 軟弱地盤対策工指針:社団法人 日本道路協会」

強度定数

砂質土および礫質土


- ・各検討断面ごとに設定する。
- ・内部摩擦角 は「N値と の関係式: $=25+\sqrt{12N}$ (Dunhamの式 角張った粒子で粒度配合が良い)」より設定する。
- ・粘着力cは基本的に0kN/m²とするが、堤体土については1kN/m²を設定する ¹)。



N値と内部摩擦角 の相関図


粘性土(中間土)

吉野川流域に分布する粘性土(F1c, A1c)は、基本的にシルトが主体を成し、砂分を最大50%程度混入する中間土的な性質を有する。



中間土(F1c , A1c)ではあるが、粘性土として取り扱うものとし、三軸圧縮試験(\overline{CU} 条件)結果を基に設定する。

- ・各検討断面ごとに設定する。
- ・内部摩擦角 は「N値に関係なく =30°」とする。
- ・粘着力cは基本的に「c=0kN/m²」とする。



三軸圧縮試験(CU)より求めた 'とN値の関係

6.1.3 洪水外力条件

降雨波形の設定

事前降雨量

- ・吉野川流域の降雨特性に応じ、総降雨量として多雨時期の30年平均月降雨量(162mm)を設定する。
- ・降雨強度としては、事前降雨量が全て堤体に浸透するよう1mm/hrを設定する。 1)

月別平年降雨量


月別半年降附里		
月	岩津観測所	
1	37.5	
2	38.0	
3	62.7	
4	67.4	
5	96.4	
6	161.6	
7	132.2	
8	157.6	
9	232.2	
10	103.4	
11	66.6	
12	27.2	
計	1,173.0	
4075 0004/00左亚拉体)		

1975~2004(30年平均値)

総降雨量

- ・吉野川の総降雨量は、440mm/2dayを設定する。
- ・降雨強度としては、10mm/hrを設定する。 ¹⁾
- ・総降雨量と降雨強度をもとに長方形の降雨波形を設定する。

解析に用いる降雨波形は、以下のとおりとする。




1)河川堤防の構造検討の手引き(平成14年7月):財団法人国土技術研究センター

河川水位波形の設定


基本水位波形 1)

- ・ の複数の波形それぞれについて基準とする水位毎の継続時間を求め、 を作成する。
- ・ の継続時間を包絡するような直線を描き、この包絡線で囲まれる部分の面積を求める。ここで、包絡線が計画高水位に達しない場合には、同水位の継続時間を1時間に設定する。
- の複数の水位波形の中で、洪水末期の水位低下勾配の最大のものを抽出し、勾配を求める。




代表断面の水位波形

・計画高水流量が同一の区間については、その区間下流の基準地点において作成した基本水位 波形を適用する。



6.1.4 検討モデル断面(吉野川左岸0k600)の一例




6.2 侵食問題に関する検討方法および条件

6.2.1 検討方法

現況堤防の安全性に関する検討は、「河川堤防の構造検討の手引き(平成14年7月):財団法人国土技術研究センター」に準拠して実施する。

検討条件

検討項目	検討内容	必要な検討条件	
侵食	1) 護岸なしの場合 直接侵食に対する検討 側方侵食,洗掘に対する検討 2) 護岸ありの場合 護岸の安全性の検討	平均河床高さ 平均流速 洗掘深 侵食外力継続時間 高水敷の高さ、幅 粗度係数 平均根毛量 根固工の構造のモデル化	



侵食に対する堤防の構造検討の手順

6-9

護岸工がない場合

直接侵食(植生)の照査(高水護岸部の評価項目)

直接侵食(植生)の照査は、侵食外力と植生耐力の釣り合いで評価する



力の釣り合いのイメージ

直接侵食(植生)が侵食に対して安全となる条件

植生耐力 u∗。

主要パラメータ

- ・許容侵食深
- ・外力が作用する継続時間・平均根毛量


侵食外力 u ∗ave

主要パラメータ

- ・代表流速
- ・マニングの粗度係数
- ・設計水深

側方侵食の照査(高水敷幅の評価項目)

側方侵食の照査は、高水敷幅と低水河岸高の比およびセグメントで評価する




側方侵食のイメージ

側方侵食に対する安全性の基準

セグメント	照査基準		
1	40m程度		
2 - 1	高水敷幅 > 低水河岸高の5倍		
2 - 2および3	高水敷幅 > 低水河岸高の3倍		

高水敷幅および低水河岸高の測定方法について


・高 水 敷 幅:高水敷幅は、高水護岸法尻から低水護 岸法肩までの長さを高水敷幅として測 定する




・低水河岸高:

低水河岸高の測定範囲は、セグメントに応じて以下のとおりとする。

セグメント	最深河床高測定範囲 L(m)
1	40m
2-1	H(低水護岸法肩~胴木までの鉛直距離)の5倍
2-2および3	H(低水護岸法肩~胴木までの鉛直距離)の3倍




低水河岸高の測定方法は、以下のとおりとする。



定期横断図の重ね合わせ図を作成し、護岸に最も近接する位置での最深河床部から低水護岸法 肩までの高さを測定して、低水河岸高とする。


なお、 で設定した測定範囲において、近年の最深河床高が護岸から離れた位置にある場合で も、護岸に対する影響を重視して、護岸に近接する過去の最深河床部を測定位置とした。



護岸工がある場合

法履工の照査

法履工の照査は、構造モデルごとに分類し、流体力と護岸の抗力を比較して評価する



流体力による護岸の破壊モデル

護岸が流体力に対して安全となる条件

抵抗力

流体力(掃流力)

- ・滑動モデル 底面摩擦力
- ・めくれモデル 自重
- ・掃流モデル 限界掃流力

・代表流速

代表流速(設計流速)と護岸タイプの対応表(例)

省ロエ注例		設計流速(m/sec)	適用条件等		
復旧工法例		2 3 4 5 6 7	旭 出家计寺		
植生系	張 芝		・平水位では浸水せず、確実に活着するまで流水にさらされない部分に適用。 ・平水位以下では寄せ石、木柵、かご系根固工と組合せて使用。 ・背後に住宅や重要施設がない場合に適用。		
シート系	ジオテキスタイル		・転石が少ない河川や水衝部以外の場所に適用。 ・背後に住宅や重要施設がない場合に適用。		
> 1 X	プロックマット		・転石が少ない河川や水衝部以外の場所に適用。 ・背後に住宅や重要施設がない場合に適用。		
	丸太格子		・堀込河道に適用。 ・転石の少ない河川に適用。 ・高水敷の広い低水河岸に適用。 ・背後に住宅や重要施設がない場合に適用。		
木 系	粗朶法枠		・堀込河道に適用。 ・転石の少ない河川に適用。 ・高水敷の広い低水河岸に適用。 ・背後に住宅や重要施設がない場合に適用。		
	杭 柵		・堀込河道に適用。 ・転石の少ない河川に適用。 ・高水敷の広い低水河岸に適用。 ・背後に住宅や重要施設がない場合に適用。		
			・現地周辺で材料の入手が容易な場合に適用(石系共通)。		
石 系	自然石(空張)		・堀込河道に適用。		
	自然石(練張)		- ・胴込めコンクリートは表面に出ないよう深目地とする。		
かご系	植生蛇籠		・堀込河道に適用。 ・転石の少ない河川に適用。 ・背後に住宅や重要施設がない場合に適用。		
か こ 系	かごマット(平張)		・堀込河道に適用。 ・転石の少ない河川に適用。 ・強い酸性又は塩分濃度の高い場所では適用しない。(鉄線が腐食対 策されている場合は除く。)		
	ポーラスコンクリート		・現場打ちタイプは、設計流速5m/s程度以下で適用。 ・設計流速5m/s程度以上では、強度重視型のブロックタイプを適用。		
コンクリート系	連接プロック		・連結材に鋼線を使用する場合、強い酸性又は、塩分濃度の高い場所では適用しない。(鉄線が腐食対策されている場合は除く。)		
	環境保全型ブロック		・様々なタイプのものがあるため、現地の環境にふさわしいものを選定。 ・設計流速5m/s未満の箇所については、適用可能な他の工法についても充分比較検討すること。		
	コンクリート プロック張		・原則として使用しないこととし、他の護岸工法が使用できない場合 のみ適用。		


参考資料:「美しい山河を守る災害復旧基本方針」平成14年6月 (社)全国防災協会

6-11

6.2.2 侵食外力条件

代表流速

堤防の直接侵食に対する安全性の照査に必要な外力は、平均流速 V_□(今回の検討では、準二次元不等流計算結果)に洗掘・湾曲・低水路流れの干渉による補正(割増)を行い、算定する代表流速 V_□を用いる。代表流速 V_□は、以下のフローより算定した結果の計画流量時の流速を用いる。



代表流速の設定フロー

代表流速の算定に用いる補正係数 は、湾曲・洗掘・低水路流れの干渉による補正を行う。 代表流速 V_oは、以下の基本式をより、基本的に200mごとに算定する。

 $V_0 = V_m \times$


ここに、V₀: 代表流速(m/sec) V_∞: 平均流速(m/sec)

:補正係数

侵食外力継続時間 t の設定

等流計算を行ってH - Q曲線を作成し、計画高水ハイドロを用いて水位が各断面の高水敷高以上となる時間を算出し、洪水継続時間(高水敷冠水時間)を設定する。

各断面において流量ハイドロデータを基に下図に示すような整理を行い、植生の侵食に対する安全性照査 に用いる高水敷冠水時間を算定する。



高水敷冠水時間の整理図

植生による表面侵食耐力の算定

外 力

「代表流速 V₀の設定」結果から得られた代表流速 V₀より、以下のとおり平均摩擦速度 U ∗∞∞を算定し、植生の評価に用いる外力とする。

第1段階:代表流速 V₀を流速係数 で除して、最大摩擦速度 U∗™∞を算定する。

 $U *_{max} = V_0 /$

ここに、 : 流速係数(=1/n×H^{1/6}×g^{1/2})

n:現況河道の粗度係数

H:設計水深(=H.W.L-平成14年度平均河床高)(m)

g:重力加速度(m/sec²)

第2段階:洪水継続時間内の平均摩擦速度U*aveは、以下の式より求める。

$$U *_{ave} = U *_{max} \times 0.82$$

耐力

植生による表面侵食耐力U*。は、許容侵食深、平均根毛量、洪水継続時間をパラメータとした以下の式より求める。

$$U *_{c} = \frac{Z_{brk}}{} \times \frac{1}{\log t}$$

ここに、U∗。:表面侵食耐力(m/sec)


Z brk: 許容侵食深(=2cmと設定(1)


: 侵食されやすいパラメータ(2

t:洪水継続時間(min)

。: 平均根毛量(kN/m³)

- 1) 許容侵食深については、土研資料3489号「洪水を受けた時の多自然型河岸防御工・粘性土・植生の 挙動」の中で2~2.5cmとする旨の記述がある。許容侵食深2.5cmは、植生の根の繁茂状況が(ふさふ さの状態)5cm以上ある場合に適用可能とされている。今回の検討では安全側を考え2cmと設定する。
- 2) 侵食されやすいパラメータ は安全側で = -5 0+9と提案されているが、右図に示した「 と平 均根毛量 0の関係」を見るとデータがかなりばらついている。そのため、今回は安全側と危険側 の両面から検討を行うものとする。





と平均根毛量 。の関係

根毛量をパラメータとした耐摩擦速度の評価図

7.台風23号による吉野川の漏水現象

7.1 台風23号による被災箇所の一例

概要

台風23号による吉野川の河川水位の上昇に伴い、吉野川右岸28k400付近の堤内側(畑地)において噴砂(ボイリング)が発生し、堤防裏のり尻付近が陥没した(次頁参照)。


噴砂は堤内側の畑地で比較的大きい(50~100cm)跡を4箇所、小さいもの(20cm程度)を数箇所確認した。また、被災箇所から下流へ約300m離れた場所(R28k200付近)においても、小規模な噴砂跡を確認した。 堤防裏のり尻の陥没は1箇所(R28k460付近)で発生し、裏のり尻付近が幅3.5mにわたり陥没、その深さは40~60cm程度であった。

現地状況

漏水箇所は、旧河道上に位置する。

漏水箇所は、平成9年度に実施された概略点検で「Dランク(危険度が高い)」に評価されており、噴砂の激しかったR28k400~450付近は、被災履歴を3回以上有する。

同様の条件であるR27k400~980は、漏水対策工(ブランケット+遮水護岸工)が施工されており、今回、漏水は確認されていない。



漏水箇所の概要

漏水箇所から下流側は、フトン籠が約100m区間で施工されており、さらにその下流では県道のための法止め擁壁が施工されている。


地質状況


- ・周辺で行われていた掘削工事の断面を観察すると、砂礫が厚く分布する箇所と粘性土が分布する箇 所が認められる。
- ・堤防下の基礎地盤は砂礫を主体として構成される。
- ・陥没箇所の近傍を約1.9m試掘した結果、粘性土(シルト)が0.5m程度分布し、その下位にシルト混り 砂礫を確認した。


漏水発生のメカニズム

被災箇所のように、表層に約0.5mのシルト(不透水層)が分布する場合、河川からの浸透水はシルト下位に分布する「シルト混り砂礫(透水層)」を通って堤内側に浸透する。洪水により河川水位(外水位)が高くなるにつれて、シルト(不透水層)下位での圧力も上昇し、やがてシルト(不透水層)の圧力限界(いわゆるG/W>1.0)に達すると、浸透水はシルトを突き破って表層(地表面)に流出する。この浸透水に伴って、砂礫に含まれる細粒分(シルト及び砂)が「噴砂」として地表面に表れたものと推測する。

また、噴砂が拡大するにつれて、堤防のり尻の砂礫(細粒分)も地表に噴出し、空洞化したことにより陥没が発生したと考える(下図参照)。











漏水発生のメカニズム




7.2 漏水現象の検証

台風23号により発生した吉野川右岸28k500付近の堤内側(畑地)における漏水現象(噴砂)を浸透流解析により検証した。


モデル断面図(吉野川右岸28k500)



浸透流解析メッシュ図



土質定数(透水係数)の設定




透水係数一覧表

地 層 名	地質記号	透水係数(cm/sec)
二期堤礫質土	F2g	5E-02
一期堤礫質土	F1g	1E-01
在来堤礫質土	F0g	2E-02
沖積層粘性土	A1c	1E-05
沖積層礫質土	A2g	5E-01
洪積層礫質土	Dg	6E-02
	·	


)F2g,F1g,F0g:最大値を採用 A2g,A0g : 対数平均値を採用

台風23号による洪水外力




検討結果

浸透流解析の結果、吉野川右岸28k500の堤内地(畑地)ではG / Wpが1.0を下回り、解析においても漏水の可能性があることを示している。



浸透流解析結果図(ベクトル図)

堤防のり尻における漏水検討結果



G/Wp<1.0:噴出

8. 出水時のモニタリング結果と解析


8.1 モニタリング概要

モニタリングとは、

河川堤防は、長い歴史の中で過去の被災に応じて、順次拡築や補修が行われてきた長大な土構造物であり、時代によって築堤材料や施工方法が異なるため、堤体の強度が不均一であり、しかもその構成が不明であること、複雑な地盤上に築造される構造物であることなど、様々な不確実性を内包している。このため、計画高水位以下の洪水に対する堤防の安全性・信頼性を維持し高めていくうえで、水防活動とあいまって、洪水時における堤防の状態を把握(モニタリング)しておくことが重要である。

吉野川におけるモニタリングは、「堤防の安全性評価に関する照査手法」および「堤防強化技術」を検 証把握する目的で実施している。

モニタリングの流れ



モニタリングのフロー図


モニタリング断面の選定

吉野川におけるモニタリングは、以下に示す3箇所を選定した。

モニタリング位置	選定理由
吉野川右岸19k300	・過去に漏水実績のある重要水防箇所(漏水A)に指定 ・概略点検結果では「Dランク(危険度が高い)」に区分 ・吉野川の代表的な浸透対策工である「遮水護岸+プランケット」が施工 詳細調査により土質構成及び土質特性が明らかであり、また、堤防の安全性 照査方法に基づいた対策工が施工されている断面であるため、堤防強化技術 を検証することが重要な断面として選定
吉野川左岸21k600	・過去に漏水実績のある重要水防箇所(漏水A)に指定 ・概略点検結果では「Dランク(危険度が高い)」に区分 ・未対策断面 詳細調査により土質構成及び土質特性が明らかであり、また、未対策断面で あるため、堤防の安全性照査方法を検証することが重要な断面として選定
吉野川右岸26k000 (計画中)	・過去に漏水実績のある重要水防箇所(漏水A)に指定 ・概略点検結果では「Dランク(危険度が高い)」に区分 ・吉野川の代表的な浸透対策工である「遮水護岸」が施工 詳細調査により土質構成及び土質特性が明らかであり、また、堤防の安全性 照査方法に基づいた対策工が施工されている断面であるため、堤防強化技術 を検証することが重要な断面として選定


8.2 モニタリング位置の概要

吉野川左岸21k600(漏水未対策)






水位観測孔詳細図




水位観測孔は、河川水の影響を受けないように地中に埋設した。また、水没することを考慮して密閉式枡を用いた。 水位センサは、地下水の水圧を測定するために圧力センサ を用いた。

測定間隔は、10分毎とした。

吉野川右岸26k000(漏水対策済:モニタリング計画中)



吉野川右岸19k300(漏水対策済)




8.3 浸透流解析による実測値との比較


吉野川左岸21k600(未対策)における台風10号および16号のモニタリング結果を基に、不飽和・飽和浸透流解析により実測値との比較を行った(台風23号については解析中)。

解析モデルおよび外力条件を以下に示す。

地質断面図:吉野川左岸21k600(未対策)




解析メッシュ図:吉野川左岸21k600(未対策)




洪水外力条件

台風10号




台風16号




水位観測位置における実測値と解析値の比較

解析の結果、浸透流解析により堤体内浸潤線の経時変化を再現できることがわかる。 台風10号



台風16号




水位計位置図(吉野川左岸21k600)

地盤定数(透水係数)の比較


浸透流解析および粒度試験(第6章参照)結果より求めた透水係数は、下表に示したとおりである。

モニタリングの目的は、長大構造物である河川堤防の安全性を定量的に評価するための照査手法を検証することにある。今回の解析結果から粒度試験結果から設定した透水係数は、浸透流解析から得られた透水係数と比較してほぼ同程度と見なせるため、堤防の安全性照査に関わる透水係数の設定方法として、第6章(p.6-5)に示した方法は妥当と考える。



 $k=2 \times 10^{-1}$ cm/sec.

浸透流解析より求めた透水係数



粒度試験結果から求めた透水係数

透水係数の比較表

地層名	地質記号	透水係数(cm/sec)		
地值日	他其心与	粒度試験	浸透流解析	
二期堤礫質土	F2g	2E-01	5E-02	
一期堤礫質土	F1g	8E-01	2E-01	
在来堤礫質土	F0g	1E-01	2E-02	
沖積層砂質土	A1s	4E-02	2E-02	
沖積層礫質土	A2g	1E-01	2E-01	

)F2g , F1g , F0g : 最大値を採用 A1s , A2g : 対数平均値を採用

8-4

(ア行)

液状化(えきじょうか)

飽和したゆるい砂などが、地震力の作用などによって、急激に抵抗力が落ち、液体状になる現象をいう。 地盤は土と土とのすき間に水を含みながら、土粒子同士が接触していることによって成り立っている。こうした地盤に、地震が発生して地盤が強い振動を受けると、今まで互いに接触していた土粒子の骨格は崩れる。この場合、土粒子間に含まれている水には、周りの土から力が加えられ、水圧が上昇する。すると、土粒子は浮き上がり、液体と同じように自由に動く。このように、液状化が発生すると地盤は一時的に弱くなり、堤防が沈下したり、水が土とともに地表に噴き出す噴砂現象が見られる。

N値(えぬち)

N値とは、地盤の固さを知る為の数値で、地盤調査(JIS規格:標準貫入試験)を行うことにより、知ることができる。

N値は質量63.5kgのおもりを75cmの高さから落下させ、30cm貫入したときに得られる打撃回数をいう。硬い地盤ほど打撃回数が多く、逆に軟らかい地盤ほどそれは少ない。

落堀(おちぼり)

堤防、微高地などを溢出する洪水流によって、その後側または前面に形成される小湖沼をいう。

(力行)

旧河道(きゅうかどう)

扇状地よりも下流の平野部では、河川は自由蛇行しやすい。旧河道は蛇行があまりにも進んで流路が短絡した場合や洪水時に自然堤防が破られて新しい河道が作られた場合にできる(地形学概論より)。自然堤防は河川の上流から運搬されてきた砂などが河道の岸に沿って堆積して形成された微高地をいう(地形学辞典より)。旧河道は、洪水時に氾濫流の通り道となりやすい。また、堤防が旧河道を横切る箇所では漏水が発生しやすい。また、比較的軟弱な土砂が堆積している場合が多く、地盤沈下もしくは地震時には液状化する可能性もある。

既往最大洪水流量(きおうさいだいこうずいりゅうりょう)


ある河川において水位や流量が観測されはじめて以来最大の洪水流量をいう。現在でも計画高水流量を決めるときに、既往最大洪水流量は重要である。

計画高水位 (H.W.L)(けいかくこうすいい)

計画高水流量を計画断面で流下させるときの水位をいう。

高水位継続時間(こうすいいけいぞくじかん)

最寄りの観測所の既往の主要洪水における水位のうち、高水敷高もしくは堤内地盤高のどちらか低い方の 高さを超える水位の継続時間



護岸(ごがん)


堤防や河岸を流水による決壊や侵食から守るため、そののり面や基礎の表面を覆う工作物を護岸といい、コンクリートや石積で作られている。低水路の河岸を守るものを低水護岸、高水敷の堤防法面を保護するものを高水護岸、低水路と堤防法面が一枚でつながったのり面を保護するものは堤防護岸と呼んでいる。

(サ行)

砂質土(さしつど)

地盤工学基準「地盤材料の工学的分類方法」(JGS0051-2000)において、土質材料は観察による区分と粒径による区分から大分類される。このうち、粒径(粒の大きさ)から粗粒土(砂や礫分が構成比で50%より多く含まれる)と細粒土(粒径0.075mm未満の粘土分やシルト分が構成比で50%より多く含まれる)に分けられる。

粗粒土に属する土のうち、細粒分が50%未満で、粒径2mm以下の土を砂質土という。



三軸圧縮試験 (\overline{CU})(さんじくあっしゅくしけん しーゆーばー)

○○試験とは、圧密後非排水状態で間隙水圧を測定しながらせん断することをいう。試験の目的は、間隙水圧を測定することによって試験中の有効応力の変化を把握し、有効応力解析に必要な強度定数(c'、')を得るための情報を得ることを目的とする。条件としては、載荷重によって圧密され強度が増加した後、排水が生じないように急速載荷される場合を再現する場合に用いられ、適用土質は、飽和した粘性土である。

三軸圧縮試験(CD)(さんじくあっしゅくしけん しーでぃー)

C D 試験とは、圧密後排水条件でせん断することをいう。試験の目的は、地盤が載荷重によって圧密されて強度を増した後に、地盤内に過剰間隙水圧が生じない条件で、せん断される場合の、地盤の圧縮強さおよび変形特性を求めることである。適用土質は、飽和した砂質土である。

残留水位(ざんりゅうすいい)

河川水位が洪水等により急激に上昇した時、川の水は徐々に堤体内に浸入・浸透してくる。その後、水が引いた場合、河川の水位は急激に低下するものの、堤体などの土中に浸入・浸透した水は、河川水位の低下より遅れて浸出する。その際、堤体などに残った水位のことをいう。

自然含水比(しぜんがんすいひ)

含水比というのは土の重量に対する含まれている水の量の重量比を%で表わす。含まれている水の量は、 土を炉に入れて乾燥させ、減った重量で求める。自然含水比は自然のままの土の含水比のことをいう。

重要水防箇所(じゅうようすいぼうかしょ)

洪水時に特に注意が必要な箇所を重要水防箇所といい、水防上最も重要な箇所を「A」、水防上重要な箇所を「B」とランクづけている。

洪水時に特に注意が必要な箇所とは、以下の箇所をさす。

- ・堤防の高さが低い箇所
- ・堤防の幅が細い箇所
- ・過去に堤防が崩れた箇所
- ・川の水あたりの強い箇所
- ・過去に堤防から水がにじみだしたことのある箇所
- ・橋の桁下が低い箇所
- ・堤防工事から3年以内の箇所
- ・昔、川が流れていた箇所

洪水時には、地元の水防団の方々が中心となって見廻るが、上記のような箇所は特に重点的に見廻り、異常が発見された時は堤防が壊れないように迅速に水防工法が施される。

侵食(しんしょく)

川などの水の流れによって、地表が削られる働きをいう。

浸透(しんとう)

土中の、水の運動形態の一つで、水の供給源と流れの末端とが連続して繋がっている状態をいう。

洗堀(せんくつ)

堤防を含む河川構造物などが、河川水によって洗い流される現象をいう。

(タ行)

単位体積重量 (たんいたいせきじゅうりょう)

土の単位体積当たり(1立方メートル)の重量をいう。

治水地形分類図(ちすいちけいぶんるいず)

治水地形分類図は、自然堤防、扇状地、谷底平野、旧河道等の氾濫と地形の成り立ちとを結びつけた地形情報であり、水害の危険性を判断する一つの判断材料となる。


堤防と河道

- ・高水敷〔こうすいじき〕 洪水の時にのみ水の流れる部分をいう。
- ・天端〔てんば〕

堤防や道路盛土などの土構造物の上面をいう。

- ・堤内地〔ていないち〕、堤外地〔ていがいち〕 堤内地とは堤防によって洪水の氾濫から守られる地域という。一方、堤外地とは堤防の川側をいう。
- ・右岸〔うがん〕、左岸〔さがん〕

右岸とは川を背にして、上流から下流に向かって右側の土地のことをいう。一方、上流から下流に向かって左側の土地のことをいう。



堤防と河道を上流から見た模式図

透水係数(とうすいけいすう)


堤防や基礎地盤の水の流速(ながれのはやさ)の大きさを示す指標で、飽和時の透水係数を飽和透水係数、不飽和時は不飽和透水係数という。その係数の値が大きいほど、透水性は良い。

(ナ行)

粘性土(ねんせいど)

地盤工学基準「地盤材料の工学的分類方法」(JGS0051-2000)において、土質材料は観察による区分と粒径による区分から大分類される。このうち、粒径(粒の大きさ)から粗粒土(砂や礫分が構成比で50%より多く含まれる)と細粒土(粒径0.075mm未満の粘土分やシルト分が構成比で50%より多く含まれる)に分けられる。

細粒土に属する土のうち、土質区分上、粘りけのある土を粘性土という。経験的には、粘性土を指先に付けた時、水で洗い流すと指先に土が残る。なお、粘性土は中分類上、さらに粘土とシルトに区分される。



粘着力と内部摩擦角(ネンチャクリョク ト ナイブマサツカク)

それぞれ土の強さを表す値をいう。粘性土を主体とする土は、粘着力が主体である。一方、砂質土や礫質 土は内部摩擦角を主体である。いづれの値も大きい方が地盤としては強い。


(八行)

被災水位 (D.H.W.L)(ひさいすいい)

護岸等の施設が被害を受けた最高水位をいう。

平均動水勾配(へいきんどうすいこうばい)

洪水等により、河川水位が計画高水位に達し、堤体内に水が浸透して、堤防の裏のり尻に達したときに形成される水面の勾配(かたむき)をいう。裏のり尻に水路がある場合と無い場合では、その勾配の取り方が異なる。



(ヤ行)

有効応力法(ゆうこうおうりょくほう)

有効応力法は、盛土後長期間経過後の堤防に雨水や河川水が流入する場合の浸透により発生する間隙水圧を考慮する解析方法として用いられる。すべり速度がゆっくりとした場合には、すべりによって発生する間隙水圧をゼロと仮定して用いられる。反対に全応力法は、その他の場合で、すべり速度が非常に速い場合に用いられる方法である。

(ラ行)

流域(りゅういき)

集水区域と呼ばれることもあり、降雨や降雪がその河川に流入する全地域のことをいう。その面積の単位 は平方キロメートル(km²)が使われる。


粒度(りゅうど)

堤防や地盤を構成する土粒子の大きさ(径)の分布状態を、全質量に対する百分率で表したものをいう。 なお、堤防や地盤は、粒径が0.075mm未満の細粒分(粘性土)、0.0075mmから75mm未満までの粗粒分(砂質土、 礫質土)及び75mm以上の石分からなる。

礫質土(れきしつど)

地盤工学基準「地盤材料の工学的分類方法」(JGS0051-2000)において、土質材料は観察による区分と粒径による区分から大分類される。このうち、粒径(粒の大きさ)から粗粒土(砂や礫分が構成比で50%より多く含まれる)と細粒土(粒径0.075mm未満の粘土分やシルト分が構成比で50%より多く含まれる)に分けられる。

粗粒土に属する土のうち、細粒分が50%未満で、粒径2mm以上75mm以下の土を礫質土という。



用語-3