



工事区間の中間(H28.8.25)
起点側から見た工事着工前の状況です。



工事区間の中間(H30.1.5)
切土法面を施工しています。
山留擁壁を施工しています。

※起点とは本工事区間における始まり(標高の高い側)です。
 ※終点とは本工事区間における終わり(標高の低い側)です。



工事区間の中間(H28.6.30)
起点側から見た工事着工前の 状況です。



工事区間の中間(H30.1.5)
山留擁壁の落石防護柵の 網を設置しました。
路側水路を施工しています。

見の越地区(工事用道路) 平成28年度 見の越工事用道路工事

定点写真



工事区間の中間(H28.6.30)
起点側から見た工事着工前の状況です。




工事区間の中間(H30.1.5)
山留擁壁の落石防護柵の網を設置しました。
路側水路を施工しています。



工事区間の起点(H30.1.5)
盛土を施工しています。



工事区間の中間(H30.1.5)
切土法面を施工しています。
山留擁壁を施工しています。



工事区間の終点(H30.1.5)
法面4段の内4段目を施工して
います。