国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

平成３１年２月１０日
大洲河川国道事務所

国道５６号城辺トンネル（愛南町城辺甲）からのボルト落下について（第３報）

平成３１年２月８日（金）に愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲の国道５６号城辺トンネル内で発生した排水カバーを固定するアンカーボルトの落下を受け、昨夜から実施していました城辺トンネル内の同様の構造を含むすべてのアンカーボルトの緊急点検は本日０時３０分に終了し、新たな異常がないことを確認しました。点検に伴い実施していました片側交互通行規制も同時刻に解除しております。

今回の事故及び緊急点検に際しては道路利用者の皆様には、大変ご迷惑をおかけしました。
引き続き、大洲管内のすべてのトンネルにおける、同様の構造の箇所について順次、点検を実施しますので、今後ともご理解ご協力をお願いします。

国土交通省　四国地方整備局　大洲河川国道事務所

【問い合わせ先】
国土交通省 四国地方整備局　大洲河川国道事務所 TEL:0893-24-6526

◎副所長（道路）　長井　英治　内線２０５

道路管理課長　井手　義一　内線４３１

◎：主な問合せ先