国土交通省
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

Press Release

令和７年　６月１８日
国土交通省四国地方整備局
徳島河川国道事務所

今切川左岸 6K/400付近（北島町江尻地先）の護岸に空洞化対策を実施します

徳島河川国道事務所が管理する今切川左岸６ｋ４００ｍ付近（北島町江尻地先）にて護岸背面土砂の抜け出しに伴う空洞化を確認しましたので、応急対策工（グラウト注入）を実施します。

現時点では、護岸の変状は確認されていませんが、河川巡視を密に実施するとともに、護岸に変状を把握できる機器を設置し、護岸の変状を監視します。

また、空洞化対策の実施にあたっては、護岸の横に徳島県企業局の管理する工業用水管が埋設されていることから、徳島県企業局、関係企業、自治体等と情報共有を行いながら対策を実施します。

なお、一般の方の立ち入りはできない場所であり、関係企業の方にも安全面を配慮の上、バリケードで立ち入りを制限しています。

【問い合わせ先】

国土交通省四国地方整備局　徳島河川国道事務所
TEL：088-654-2211（代表）
副所長（河川）　佐藤　英人（内線204）
河川管理課長　◎住岡　久雄（内線331）
◎：主たる問い合わせ先

位　置　図



ピンポール貫入による確認

P-1

P-2

P-3

P-4