

四国地方整備局におけるTEC-FORCEの活動状況

○ TEC-FORCE(応急対策班)の活動状況 (H26.9.8)

◇支援場所：広島県広島市安佐南区八木地区 (第1班)

◇支援概要：関係機関・地元関係者との協議及び調整、工事現場監督業務等



土砂撤去の監督状況(八木地区)



被災車両を工事業者と住民に確認(八木地区)



土砂撤去方法について意見交換



BHドリルによる破碎状況の写真撮影

四国地方整備局におけるTEC-FORCEの活動状況

○ TEC-FORCE(応急対策班)の活動状況 (H26.9.8)

◇支援場所：広島県広島市安佐南区緑井地区 (第2班)

◇支援概要：関係機関・地元関係者との協議及び調整、工事現場監督業務等



工事業者との現地調整(緑井地区)



土砂撤去の監督状況(緑井地区)



土砂撤去の監督状況(緑井地区)



土砂撤去の監督状況(緑井地区)