

令和2年1月17日  
中村河川国道事務所

## 「中村宿毛道路技術検討委員会」の開催について

中村河川国道事務所が整備している国道56号 なかむらすくも 中村宿毛道路において、施工済み箇所地下水が原因と想定される路面沈下が発見されました。

当該地域の地形・地質状況及び周辺環境の特徴を踏まえ、原因調査と技術的な対策検討を行う委員会を以下のとおり開催しますのでお知らせします。

**委員会名称** : 中村宿毛道路技術検討委員会 (別紙参照)  
**開催日時** : 令和2年1月22日(水) 9:00 ~  
**開催場所** : 四国地方整備局 土佐国道事務所

本施策は、四国圏広域地方計画の広域プロジェクト【No.1 南海トラフ地震を始めとする大規模自然災害等への「支国」防災力向上プロジェクト】の取組に該当します。

### 問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局 中村河川国道事務所 TEL0880-34-7301(代表)  
副所長(道路) へいぐち 平口 まさお 正雄 (内線 205)  
○工務第二課長 たにおか 谷岡 としゆき 敏幸 (内線 411)

○主な問い合わせ先

「中村宿毛道路技術検討委員会」

- 委員 : 高知大学 教授 笹原 克夫  
高知大学 教授 原 忠  
四国地方整備局 道路情報管理官 秋山 慎吾

○委員会開催日時

令和2年 1月22日(水) 9:00~

○委員会開催場所

四国地方整備局 土佐国道事務所


○目的

中村河川国道事務所が整備している国道56号中村宿毛道路について、当該地域の地形・地質状況及び周辺環境の特徴を踏まえ、技術的な検討を行う。

特に宿毛市平田町中山地区については、地下水が原因と想定される路面沈下に対し、原因調査と対策工法等について審議し、意見を伺うことを目的とする。

なかむら すくも すくも ひらたちょう なかやま  
**【国道56号 中村宿毛道路】 宿毛市平田町中山地区 路面沈下概要**

**【位置図】**



**【平面図】**



**【路肩沈下の状況】**



**【断面図】**

