

四万十川三ュニス

中村河川国道事務所 平成20年5月19日

4月23日(水) 津蔵判水明耐震補強見学会







中村河川国道事務所では、四国初の取り組みとして、津蔵渕水門の南海地震対策補強工事を行っています。その計画や設計の考え方、工事内容等について中村河川国道事務所、中筋川総合開発工事事務所の職員、非常勤職員、関係者約30名が参加し見学会が実施されました。今回の見学会で、地震の恐ろしさと、いつ起こるかわからない地震に対する危機感を持つことが重要であると感じました。

四万十川水上機フェスティバル

巨大水上機「赤とんぼ」





当りの会議会

5月10日(土)第2回マイヅルテンナンショウの会総会が会員等約60名が参加し、防災センターで開催されました。今後、マイヅルテンナンショウをどのように保護、育成していくべきかを話し合いました。また、元県立牧野植物園客員研究員の小林史郎先生より高知県植物誌編さんの成果についての講演がありました。



四万十川自然観察:

5月10日(土)『第22回四万十川自然観察会』が行われました。参加者は約40名。前回の観察会で700個のマイヅル球茎を移植した実験地を観察し、400個の発芽と4本の開花を確認しました。自生地周辺には、約12,000個の個体が


あると推測され、今後どの ように増殖し守れるのか 研究し保護、育成に取り組 んでいく予定です。

四万十川に関するお気付きの点や、お問い合わせは 中村河川国道事務所 計画課までお願いします。 TEL0880-34-7301

「四万十川ニュース」は、中村河川国道事務所HPにも 掲載しています。

http://www.skr.mlit.go.jp/nakamura/index.html

4月の四万十川の様子



台風の季節が近づいて来ました、水防活動の目安となる水位(下表参照)を活用して下さい。

設定水位名称新旧対照		四万十川(具同水位観測所)		後川(秋田水位観測所)	中筋川(磯ノ川水位観測所)
旧名称	新名称	無堤部(佐田)	有堤部(百笑)		
指定水位	水防団待機水位	5 . 0 0 m	5 . 0 0 m	3.80m	3.80m
警戒水位	氾濫注意水位	6 . 5 0 m	6 . 5 0 m	5 . 0 0 m	5 . 5 0 m
特別警戒水位	避難判断水位	7 . 7 0 m	9 . 7 0 m	6 . 1 0 m	7 . 4 0 m
危険水位	氾濫危険水位	8 . 1 5 m	10.10m	-	-
計画高水位	計画高水位	10.929m	10.929m	7.714m	8.367m
水防団体機大位 河川の大伯がト夏」、 送大の恐れがある時に大阪団が出動するための海機大統める為の日東とかる大伯です					

氾濫注意水位 氾濫危険水位に達する前のある程度の水位に[氾濫注意水位]が設定されます。 [氾濫注意水位]は河川の増水により堤防の濃水 o洗掘等が発生する危険性のある水位で、水防団が出動して堤防の警戒に当たる水位です。 避難判断水位 住民遊業等の目安になる水位として計画高水位とか氾濫危険水位というこれを超えると危ないという水位から、遊業に要する 時間を加味し、この水位になれば遊離が必要と考えられる水位を、[遊離判断水位]として定めています。 氾濫危険水位 大雨によって河川が増水すると、上下流に比べて堤防の高さが低い所においては、堤防が壊れ大規模な氾濫被害が起こり、人 命が奪われたり、沢山の家屋が浸水してしまう恐れが高まります。この堤防の高さが低いところを<危険箇所>といい、危険箇 所での堤防高から[余裕高]を差し引いた水位を、指定された水位観測所の水位に換算した水位を[氾濫危険水位]と言います。 河川を整備する上で基本となる水位であり、河川整備の計画において設定された洪水流量を流すことが出来る最高水位として 設定されたものが[計画高水位]です。

四万十川の水位・雨量について

- ・水位・雨量情報電話サービス
- (0880-34-7321:4回線)
- ·PCサイト「川の防災情報」
- http://www.river.go.jp/
- ・携帯サイト「川の防災情報」 http://i.river.go.jp