

橋梁塗装工事におけるケレン粉飛散について
<国道32号池田大橋（三好市池田町イタノ～白地）>

【概要】

現在作業中の吉野川を跨ぐ国道32号池田大橋 橋梁塗り替え塗装工事において、今年5月30日のケレン粉の飛散発生を受けて、同作業場所のシートでの密閉及び定期巡回をもって作業を行っていましたが、この度、風が原因と思われるケレン粉（旧塗料を削り取った塗料粉）の再飛散を巡回時に確認しましたので、下記のとおりお知らせします。

- 発生(発見)日時 : 平成22年6月12日(土) 9:30頃
発生場所 : 国道32号 池田大橋 (徳島県三好市池田町)
被害の状況 : 請負業者による巡回にて池田ダム湖への浮遊を確認
(直径5mが1箇所、5m×0.5mが3箇所)
発生原因 : 巡回は施工業者2社(株)タカラ塗装、(株)尾崎塗装工業)で、各AM:3回、PM:3回、延べ12回/日実施していた。本日作業前には、ダム湖に異常は見られなかった。
風によるシート連結部ガムテープの剥がれにより隙間から飛散したと考えられる。
作業前にシートの点検を行ったが見逃されていた。
応急処理 : ボートにより浮遊物は回収 (11:50 作業完了)

ダム管理者、漁協などの関係者の皆様方には大変ご迷惑をおかけしました。なお、今回が2度目ということもあり、今後は万全を期して施工したいと考えています。

平成22年6月12日

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

◎副所長 かみばやし まさゆき
上林 正幸 Tel.090-3184-6036

道路管理第二課長 うえた きよし
植田 清 Tel.090-4507-5344

◎主たる問い合わせ先