



## 蛇池川排水機場における油の流出について

### ■ 事故の概要

- ・平成26年7月28日(月)に阿波市吉野町の蛇池川排水機場において、油の流出が発生しました。
- ・最大約200m×約10m程度の油膜が確認されましたが、拡大の恐れはありません。

### ■ 原因

- ・蛇池川排水機場から油が流出。(流出量は不明)

### ■ 対応の状況(7月28日 17時現在)

- ①連結型マット設置: 20m程度の設置完了
- ②オイル吸着マット: 約2,000枚投入。

### ■ 現在の状況(7月28日 17時現在)

- ・油膜はほぼ連結型マット内に閉じこめられた状況。(拡大の恐れはありません。)
- ・連結型マット内のオイル吸着マットに吸着中。
- ・吉野川本川への流出はない。

### ■ 周辺への影響

- ・河川の状況: 水質及び魚類等について異常なし。

### ■ 作業の状況

- ・今後、状況監視し吸着完了後に撤去予定。

平成26年7月28日


問い合わせ先: 国土交通省 徳島河川国道事務所

電話: 088-654-9266

副 所 長 福田 浩 (内線204)

河川管理課長 ◎ 片山 和夫 (内線331)

□位置図



□現場写真

