

台風 12 号における徳島河川国道事務所管内
直轄国道 及び 吉野川の状況
(第 1 報)

平成 26 年 8 月 2 日

○国道の通行止め及び被害状況（別紙参照）

- ・ 20時00分現在、徳島河川国道事務所管内の直轄管理区間において以下の通行止めを行っています。
 - ・ 事前通行規制箇所 2カ所
 - ・ 路面冠水による通行止め 2カ所
 - ・ 土砂流出による通行止め 1カ所

○吉野川の水位状況（別紙—水位の状況参照）

- ・ 20時00分現在、吉野川における2つの観測所において水防団待機水位を越えています。
 - ・ 池田観測所：5.75m（水防団待機水位：4.10m）
 - ・ 岩津観測所：3.38m（水防団待機水位：3.30m）

国土交通省 四国地方整備局
徳島河川国道事務所

【問い合わせ先】

TEL：088-654-2211（代表）

◎ 副所長（河川）	福田 浩	内線 204
副所長（地域）	清水 宰	内線 206
◎ 副所長（道路）	秋山 慎吾	内線 205
事業対策官	庄野 達也	内線 308

◎：主たる問い合わせ先

通行止め箇所一覧表

(平成26年8月2日 20時00分現在)

路線	場所	延長	理由
一般国道32号	徳島県三好市山城町西宇字島の上 ~ 高知県長岡郡大豊町大字高須	26.3km	規制基準雨量を 超えたため
一般国道55号	徳島県阿南市富岡町玉塚 ~ 津乃峰町東分	4.6km	路面冠水
一般国道55号	徳島県阿南市福井町日の地 ~ 海部郡美波町北河内	10.1km	規制基準雨量を 超えたため
一般国道55号	徳島県海部郡海陽町大里杉谷	0.3km	路面冠水
一般国道55号	徳島県海部郡海陽町穴喰浦字古目 ~ 海部郡海陽町穴喰浦字金目	0.6km	土砂流出

水位の状況

長沢雨量観測所 降始め～20時までの総雨量 485mm

2日20時00分現在			(参考) 既往最高水位	
吉野川水位観測所	水位 (m)	状況	年月日時	水位 (m)
池田水位観測所	5.75	上昇中	S49 9/9 8:00	10.75
岩津水位観測所	3.38	上昇中	S45 8/21 2:00	7.90
中央橋水位観測所	2.54	上昇中	H16 8/31 2:10	6.15
第十水位観測所	2.93	上昇中	S49 9/9 4:00	6.78
旧吉野川水位観測所	水位 (m)	状況	年月日時	水位 (m)
大寺橋水位観測所	0.84	上昇中	H17 10/20 8:00	4.29

事務所の体制等

(2日20時現在)

河川

15時00分 注意体制

道路

11時50分 注意体制

12時30分 警戒体制

リエゾン派遣状況

(2日20時現在)

14時55分 県庁へ2名のリエゾン派遣

16時50分 美波町へ1名のリエゾン派遣

海陽町へ1名のリエゾン派遣中 (未到着)

河川管理施設の稼働状況

(2日20時現在)

〈徳島河川国道事務所保有の排水ポンプ車〉

: 150m³/min 上荒井排水機場 (桑野川) へ 18:50 に出動

30m³/min 岡本樋門 (桑野川) へ出動予定

〈排水機場〉 : 稼働なし

各観測所の判断水位

地点名	池田		岩津		中央橋	第十	大寺橋
	(吉野川)		(吉野川)		(吉野川)	(吉野川)	(旧吉野川)
水防団待機水位 (レベル1)	4.10		3.30		3.40	3.70	1.25
はん濫注意水位 (レベル2)	6.70		5.30		4.90	5.30	2.15
避難判断水位 (レベル3)	無堤	7.40	無堤	6.50	—	—	2.90
	有堤	8.00	有堤	6.80			
はん濫危険水位 (レベル4)	無堤	8.00	無堤	6.80	—	—	—
	有堤	9.70	有堤	7.50			
計画高水位	11.872		12.937		8.795	9.064	4.827

水位危険度レベル図

