

吉野川の浸水被害の状況

徳島河川国道事務所では、台風11号の豪雨により、吉野川・旧吉野川の水位が上昇しました。それにあわせ、水防警報や洪水予報等を発令し、情報を自治体や住民の方々へ周知しました。また河川巡視等により河川管理施設や浸水状況等の確認を行いました。その結果、台風11号による出水で、吉野川の下流から中流域にかけ24箇所、旧吉野川・今切川で7箇所、**合計31箇所**の内水等による**浸水被害箇所がありました。**

この地図は、測量法第29条に基づく複製承認を得て、国土地理院発行の5万分の1地形図を複製したもの(平23情標、第684号)を一部転載したものである。



この地図は、測量法第29条に基づく複製承認を得て、国土地理院発行の5万分の1地形図を複製したもの(平23情標、第684号)を一部転載したものである。

※溢水氾濫と内水氾濫は、推定による速報のため、今後修正される可能性があります。(溢水：吉野川本川の水があふれ出ること)

※浸水範囲等被害状況の詳細については、調査中です。

