

災 害 情 報 平成16年8月20日9:00 作成 国土交通省四国地方整備局	
問合せ先	四国地方整備局企画部 企画調査官 黒川 純一良 TEL087-851-8061 (内線6060)

台風15号の影響による被害状況(第6報・最終)

【1】 本局・事務所の体制について

19日17:00で全て体制を解除しました。

【2】 現在までの被害及び復旧状況の概要

道路関係

1. 直轄国道

交通規制は全て解除されました。

国道32号

・徳島県三好郡池田町西山(47k950付近)において、土砂流出のため、片側交互通行を行っていましたが、仮設防護柵設置(H5m×L36m)が19日22時に完了し、3車線にて供用を開始しました。(3)

・高知県長岡郡大豊町大字寺内(93k500付近)において、法面崩壊のため、片側交互通行を行っていましたが、応急復旧工事が19日17時に完了し、2車線で供用を開始しました。(6)

(番号については、別添図参照)

2. 補助国道

国道319号

・愛媛県四国中央市金砂町柳瀬(91)において山腹崩壊により17日17時45分より全面通行止めを行っています。復旧は未定です。

・また、同国道、四国中央市新宮町馬立(94)においても山腹崩壊により、18日8時00分から全面通行止めを行っています。復旧は未定です。

国道439号

・高知県長岡郡大豊町京柱～長岡郡大豊町栗生(15.3km)が連続雨量が200ミリを超え、土砂崩れの恐れがあるため、19日1時00分より、事前通行規制(全面通行止)を行っています。(98)

国道494号

・高知県吾川郡池川町折尾において、法面崩壊により19日14時00より全面通行止めを行っています。復旧は未定です。(99)

(番号については、別添図参照)

高速道路(参考)

20日9時00分現在、四国の高速道路の交通規制はありません。

(日本道路交通情報センターHPより)

河川関係

1. 直轄河川の状況(8月20日9時現在)

・指定水位を超えている河川はありません。

・指定水位を超えた河川

事務所名	水系名	河川名	観測所名	指定水位	最高水位
徳島河川国道事務所	吉野川	吉野川	池田	4.10m	6.13m
	吉野川	吉野川	岩津	3.30m	3.82m
	吉野川	吉野川	中央橋	3.40m	3.85m
	吉野川	吉野川	第十	3.70m	4.01m
高知河川国道事務所	仁淀川	仁淀川	伊野	5.00m	5.16m

2. 土砂災害等の状況(直轄砂防区域)

県名	人的被害			家屋損壊		
	死者	行方不明	負傷者	全壊	半壊	一部損壊
高知県	-	-	1	3	-	-

20日9時現在で確認されているものを記述

土砂災害等の状況(直轄砂防区域外)

県名	人的被害			家屋損壊		
	死者	行方不明	負傷者	全壊	半壊	一部損壊
香川県	2	-	-	-	-	-
愛媛県	3	-	1	3	5	4

20日9時現在で確認されているものを記述

3. ダムによる洪水調節の状況(8月20日 9時現在)

(1) 洪水調節を実施中のダム

洪水調節を実施しているダムはありません。

(2) 洪水調節を実施し、終了したダム

ダム名	水系名	河川名	最大流入量	最大流入時の放流量	洪水調節量
早明浦ダム	吉野川	吉野川	3,575m ³ /s	1,577m ³ /s	1,998m ³ /s
池田ダム	吉野川	吉野川	5,385m ³ /s	5,188m ³ /s	197m ³ /s
富郷ダム	吉野川	銅山川	809m ³ /s	110m ³ /s	699m ³ /s
柳瀬ダム	吉野川	銅山川	1,071m ³ /s	1,028m ³ /s	43m ³ /s
新宮ダム	吉野川	銅山川	1,382m ³ /s	1,176m ³ /s	206m ³ /s
五郷ダム	柞田川	前田川	77m ³ /s	36m ³ /s	41m ³ /s
粟井ダム	柞田川	粟井川	13m ³ /s	13m ³ /s	0m ³ /s
鹿森ダム	国領川	足谷川	535m ³ /s	527m ³ /s	8m ³ /s

(注)

(指定水位)とは、各水防機関が、水防活動に対して準備する水位。

【4】その他

・四国地方整備局では、19日 早明浦ダム周辺の状況確認のためヘリコプターによる上空からの調査に向かいましたが、天候不順のため調査ができませんでしたので、本日調査を実施します。

・台風15号による被害状況についての災害情報は本報で終了します。

国道規制状況 (8/20 9:00現在)

