


河川堤防の緊急点検結果 概要図【仁淀川】



点検結果(要対策) 凡例	
■	堤防の浸透に対する安全性
■	流下能力の不足箇所
■	水衝部等の侵食に対する安全性

※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。
 ※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。

項目	内容	状況
計画延長	35.8km	35.8km
点検対象延長	20.5km	20.5km
要対策延長	6.0km	6.0km
備考	※要対策区間は、2000年度平均流量(仁淀川)平均値(0.25m)を基準とする。	

<緊急点検結果>

(単位: km)

直轄河川 堤防延長	点検対象 堤防延長	要対策延長 (各対策の 重複除く)	内訳			
			堤防の浸透に対する安全性	流下能力の 不足箇所	水衝部等の 侵食に対する 安全性	
35.8	20.5	6.0	堤防への 浸透	パイピング	3.5	-
			-	3.3		