


河川堤防の緊急点検結果 概要図【重信川】

点検結果(要対策) 凡例

- 堤防の浸透に対する安全性
- 流下能力の不足箇所
- 水衝部等の侵食に対する安全性



<緊急点検結果>

(単位：km)

直轄河川 堤防延長	点検対象 堤防延長	要対策延長 (各対策の 重複除く)	内訳			
			堤防の浸透に対する安全性		流下能力の 不足箇所	水衝部等の 侵食に対する 安全性
			堤防への 浸透	パイピング		
44.4	17.3	13.5	11.8	9.5	0.9	1.5

※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。
 ※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。