



令和2年 9月 2日  
中村河川国道事務所

国道56号中村宿毛道路 平田IC (高知県宿毛市平田町戸内)  
における遮断機との接触事故について

令和2年9月2日(水)10時頃、高知県<sup>すくも し ひら た ちよう へ ない</sup>宿毛市平田町戸内の国道56号中村宿毛道路 平田ICの進入口にて遮断機と車が接触し、乗用車3台のフロントガラス等が破損する事故が発生しました。

何らかの要因により遮断機の留め具が外れ、風にあおられて車道側に回転したものです。

これを受け、中村河川国道事務所管内の同様の箇所を点検しましたが、異常はありませんでした。

【問い合わせ先】


国土交通省 四国地方整備局 中村河川国道事務所  
TEL: 0880 - 34 - 7301 (代表)

事業対策官 木下 功 (内線208)

○道路管理課長 西本 雅彦 (内線431)

○: 主な問い合わせ先

# 国道56号 中村宿毛道路 平田IC (高知県宿毛市平田町戸内) 箇所図



事象発生箇所

高知県宿毛市平田町戸内  
(一般国道56号中村宿毛道路 平田IC)