

愛媛県二神島沖船舶衝突事故による 流出油防除作業について


- 6月4日午後10:10頃、愛媛県松山市二神島西南西約1.5キロメートルの海上において、貨物船「第五天光丸」(199ト)と押船「翔洋丸」(121ト)の衝突事故が発生しました。
- 衝突により、押船「翔洋丸」が沈没し、事故海域に浮遊油が確認されています。
- 四国地方整備局では、第六管区海上保安部からの要請を受け、松山港湾・空港整備事務所所属の海面清掃船「いしづち」を出動させ、事故海域で防除作業(放水拡散・航行拡散)を実施しています。
なお、防除作業は、中国地方整備局所属の海面清掃船「おんど2000」も出動し協力して実施しております。



海面清掃船「いしづち」



海面清掃船「おんど2000」



記者発表日 平成24年6月5日

○問い合わせ先

国土交通省	四国地方整備局	港湾空港部	電話番号	(087) 811-8334 (直通)
(担当)	港湾空港部	海洋環境・技術課	課長	小松 浩二 (内線 6571)
			課長補佐	高木 耕造 (内線 6572)