


## 愛媛県二神島沖船舶衝突事故による 流出油防除作業について（第2報）

- 6月4日午後10:10頃、愛媛県松山市二神島西南西約1.5キロメートルの海上において、貨物船「第五天光丸」（199ト）と押船「翔洋丸」（121ト）の衝突事故が発生、押船「翔洋丸」が沈没し油の流出がありました。第六管区海上保安部からの要請を受け、松山港湾・空港整備事務所所属の海面清掃船「いしづち」を出動させ、防除作業（放水拡散・航行拡散）を実施しました。
- 明日も引き続き防除作業を実施する予定です。



海面清掃船「いしづち」

防除作業状況



記者発表日 平成24年6月5日

## ○問い合わせ先

国土交通省	四国地方整備局	港湾空港部	電話番号	(087) 811-8334 (直通)
(担当)	港湾空港部	海洋環境・技術課	課長	小松 浩二 (内線 6571)
			課長補佐	高木 耕造 (内線 6572)