

河床掘削工事の工事現場作業中に 事故が発生しました

令和8年1月30日（金）10時20分頃、徳島県板野郡松茂町広島地先の「令和7－8年度 中喜来河床掘削外工事」の工事現場（別紙参照）において、旧吉野川の河川工事中に重機が橋梁添架物に接触する事故が発生しました。

橋梁添架物の耐火防護材の損傷を確認していますが、通信への影響がないことを確認しました。

関係者の皆様には、大変ご迷惑をおかけしておりますこと、謹んでお詫び申し上げます。

今後、同様の事故が発生しないように安全管理を徹底し、再発防止に務めてまいります。

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所


【問い合わせ先】

国土交通省	四国地方整備局	徳島河川国道事務所
	副所長（河川）	：佐藤 英人 （内線：204）
	◎工務第一課長	：森田 達之 （内線：311）
	代表	088-654-2211
	直通	088-654-9161
	FAX	088-654-9163

◎：主な問い合わせ先

位置図

別紙



この地図は、国土地理院の地図を加工したものである。