

5 パティオ蔵本前

ヒヤリ意見数 5件

ヒヤリとする要因

- ・ 車両の通行速度が速い
- ・ 歩行者、自転車への注意不足
- ・ 歩道上の通行障害物

対策イメージ

対策メニュー案	実施者	実施時期		
		1、2年以内	3年以内	5年以内
交差点カラー舗装化（口の字）	徳島県			
路面標示の設置（クロスマーク）	徳島県			
交差点中心に自発光式道路鋸の設置	徳島県			
横断歩道部のカラー化	徳島県			

