

2.7 佐古六番町地先（マンション付近）

ヒヤリ意見数 6件

ヒヤリとする要因

- ・ 見通し不足
- ・ 歩行者、自転車への注意不足
- ・ 出入口が歩道通行者によくわからない

対策イメージ

対策メニュー案	実施者	実施時期		
		1、2年以内	3年以内	5年以内
歩道のカラー舗装化（出入り部と一般部の色分け）	国土交通省			
路面標示の設置（市道交差部、停止指導線）	国土交通省			

