

2.8 佐古六番町

ヒヤリ意見数 30件

ヒヤリとする要因

- ・ 自転車、歩行者の動線が不連続、自転車用信号機がない（南側国道歩道）
- ・ 信号の変わり目における無理な右折
- ・ 交差点が広く、車両が迷走する
- ・ 国道の混雑
- ・ 南からの細街路における滞留車

対策イメージ

対策メニュー案	実施者	実施時期		
		1、2年以内	3年以内	5年以内
< 中長期案 >				
歩道整備、右折レーン設置（西行き車線）	国土交通省			
信号機設置位置の見直し	公安委員会	（引き続き用地交渉を実施）		
信号現示の見直し	公安委員会			
< 暫定案 >				
歩行者たまりスペースの拡大	国土交通省			
自転車横断帯の移設	国土交通省			
横断歩道部のカラー化	国土交通省			

