

吉野川（山城町国政付近）における油の流出事故について

1. 概要

平成24年11月17日午前10時50分頃に、三好市山城町国政付近において、吉野川本川に車両が転落し、油が流出しているとの情報が、三好市消防本部から水資源機構池田総合管理所に入りました。

水資源機構において現地確認を行ったところ、伊予川合流点上流点1.5キロ付近において、大型トレーラが転落し、転落箇所から下流400～500mの範囲で岸沿いに軽油が点在しているのを確認しました。

大型トレーラの燃料タンクの容量は400リットルですが、油積載量及び流出量は不明です。

水利用への影響等が懸念されたため、水資源機構において香川用水、吉野川北岸用水、池田上水取水口にオイルフェンスを設置しました。また、池田ダム貯水池内の巡視を行っております。

池田ダムより下流の関係機関には、吉野川水系水質汚濁連絡防止協議会（下流部会）より連絡します。

平成24年11月17日

問い合わせ先

吉野川水系水質汚濁防止連絡協議会（上流部会）

事務局：国土交通省吉野川ダム統合管理事務所

調査・品質確保課 課長 江口 正則

計画係長 日隈 晃輝

TEL (0883) 72-3000 FAX (0883) 76-0301