

吉野川（山城町国政付近）における油の流出事故について （第2報）

平成24年11月17日午前10時50分頃に発生した油（軽油）流出事故について17日17時現在までの対応状況等を報告します。

①流出場所

三好市山城町国政付近（池田ダム上流約10km）

②流出量

流出量及び油積載量は不明です（軽油）。

大型トレーラの燃料タンク容量は400リットルですが、残量については不明です。

③流下範囲

11月17日16時時点で三好橋（池田ダム上流約4km）までの到達を確認

④対応状況

- ・関係機関には、吉野川水系水質汚濁防止連絡協議会（上・下流部会）より連絡した。
- ・香川用水、吉野川北岸用水、池田上水取水口にオイルフェンス及び吸着マットを設置した（水資源機構）。

⑤今後の対応

- ・18日7時30分より池田ダム貯水池の巡視（水資源機構）
- ・事故現場の状況確認（徳島県）

平成24年11月17日

問い合わせ先

吉野川水系水質汚濁防止連絡協議会（上流部会）

事務局：国土交通省吉野川ダム統合管理事務所

調査・品質確保課 課長 江口 正則

計画係長 日隈 晃輝

TEL(0883)72-3000 FAX(0883)76-0301