

台風4号の影響により設置していた災害対策本部を、6月1日14:00をもって廃止しました。

災害対策本部及び対策支部設置状況 (現況)

台風4号

2003年6月01日14時00分 現在

		現在の体制種別	発令/解除日時	内容(事由)	
災害対策本部(四国地方整備局)		全解除	6/01 14:00	台風4号	
災害対策支部	徳島河川国道事務所	河川	全解除	5/31 09:00	台風4号(旧吉野川で水位低下のため)
		道路	-		
	四国山地砂防事務所	砂防	全解除	5/31 16:20	
		地滑り	-		
	那賀川河川事務所	河川	全解除	5/31 18:00	
	香川河川国道事務所	河川	-		
		道路	-		
	松山河川国道事務所	河川	-		
		道路	全解除	6/01 14:00	
		ダム	全解除	5/31 07:10	
	大洲河川国道事務所	河川	-		
		道路	-		
	山鳥坂ダム工事事務所	ダム	-		
	高知河川国道事務所	河川	全解除	5/31 13:20	
		海岸	全解除	5/31 21:20	波高低下のため
	中村河川国道事務所	河川	全解除	5/31 17:00	
		道路	全解除	5/31 17:05	
	土佐国道事務所	道路	全解除	5/31 22:00	
	中筋川総合開発工事事務所	ダム	全解除	5/31 13:20	
	吉野川ダム統管理事務所	ダム	全解除	5/31 16:00	
野村ダム管理所	ダム	-			
大渡ダム管理所	ダム	注意	5/30 10:00	台風4号	
四国技術事務所	技術	全解除	6/01 08:00		
国営讃岐まんのう公園事務所	公園	-			
小松島港湾・空港整備事務所	港湾	全解除	5/31 13:00		
高松港湾・空港整備事務所	港湾	-			
松山港湾・空港整備事務所	港湾	全解除	5/31 10:30		
高知港湾・空港整備事務所	港湾	全解除	5/31 17:35		
高松港湾空港技術調査事務所	技術	-			
現地対策本部		-			

一般国道33号愛媛県美川村法面崩壊について (第1報)

1. 路線名 : 一般国道号33号
2. 発生場所 : 愛媛県上浮穴郡美川村中黒岩(距離標74k300付近 下り)
3. 発生日時 : 平成15年5月31日(土) 12時10分頃
4. 災害概要 : 下り車線の山側よりの崩壊(ロックネット箇所、崩壊土砂によりネットが押され道路路面片側1車線に土砂が堆積)により片側車線通行不可能(約50m³)
* 人身・車両の被害 . . . 被害なし
5. 対応措置等 :
 - 5月31日12時10分 国土交通省の連絡車が法面崩壊発見。松山第一国道維持出張所に連絡。
 - 12時40分 警察が到着。現地確認後全面全面通行止め。
 - 15時30分 専門家による現地調査及び対策工法の検討
 - 18時30分 崩壊土砂の撤去開始。土砂撤去後仮設防護柵設置開始
 - 20時10分 松山河川国道事務所がマスコミに投げ込み(通行止め等)
 - 6月 1日14時00分 仮設防護柵設置完了(L=48m,H=4.5m)、片側交互通行開始
松山河川国道事務所全体制解除
四国地方整備局災害対策本部全体制解除(道路災害)
(テロ対策のみ注意体制)
6. 気象状況 : * 天 候 台風4号における降雨
* 連続降雨 連続雨量171mm(5/31 12時10分)
7. 通行規制 : 全面通行止め・迂回路なし
74k900 ~ 74k500のL=600m間 5月31日12時40分全面通行止め
6月1日14時00分片側交互通
8. マスコミ等 : 問い合わせ、放送など
愛媛新聞で報道あり
9. その他 : 交通量3700台/日、防災ランク
位置図、平面図、断面図
崩壊土砂撤去後、仮設防護柵を設置し片側1車線を確保。
松山河川国道事務所は、事前交通規制区間 が連続雨量により5月31日4時20分から警戒体制に移行中。
四国地方整備局災害対策本部は、土佐国道管内等における通行規制のために警戒体制を継続。31日18時30分土佐国道事務所管内国道32号事前通行規制区間、松山河川国道事務所管内国道32号事前通行規制区間 通行規制解除のため、通行止め区間は当落石区間のみになっていた。