

[第51報]四国地方整備局TEC-FORCE活動状況(R6.2.25)

- ①道路班は、小矢部市にて調査資料のとりまとめを行いました。
- ②給水支援班は、輪島市にて給水活動を行いました。
- ③待機支援車は、輪島市に1台、能登町に1台を配置しています。
- ④総合司令班は、北陸地方整備局にて現場の各班が現地活動を行うための総合調整を行いました。

②給水支援班活動状況(輪島市)



④総合司令班活動状況(北陸地整)





[第52報]四国地方整備局TEC-FORCE活動状況(R6.2.26)

- ①道路班は、輪島市長に全国から派遣された4地方整備局とともに、道路の被災箇所調査結果の報告を行いました。
- ②給水支援班は、輪島市にて給水活動を行いました。
- ③待機支援車は、輪島市に1台、能登町に1台を配置しています。
- ④港湾班は、新潟港湾空港技術調査事務所にて被害施設の設計等技術支援を行いました。
- ⑤水道班は、石川県庁にて資料作成を行いました。
- ⑥総合司令班は、北陸地方整備局にて現場の各班が現地活動を行うための総合調整を行いました。

①道路班活動状況(輪島市)



②給水支援班活動状況(輪島市)



⑤総合司令班活動状況(北陸地整)





[第53報]四国地方整備局TEC-FORCE活動状況(R6.2.27)

- ①給水支援班は、輪島市にて給水活動を行いました。
- ②待機支援車は、輪島市に1台、能登町に1台を配置しています。
- ③港湾班は、新潟港湾空港技術調査事務所にて被害施設の設計等技術支援を行いました。
- ④水道班は、金沢市(石川県庁)にて資料作成を行いました。

①給水支援班活動状況(輪島市)







②待機支援者班活動状況(富山市)



④水道班活動状況(金沢市)





[第54報]四国地方整備局TEC-FORCE活動状況(R6.2.28)

- ①給水支援班は、輪島市にて給水活動を行いました。
- ②待機支援車は、能登町に1台を配置しています。
- ③港湾班は、新潟港湾空港技術調査事務所にて被害施設の設計等技術支援を行いました。
- ④水道班は、金沢市(石川県庁)にて資料作成及び現地調査を行いました。

①給水支援班活動状況 (輪島市)





④水道班活動状況(金沢市)





[第55報]四国地方整備局TEC-FORCE活動状況(R6.2.29)

- ①給水支援班は、輪島市にて給水活動を行いました。
- ②待機支援車は、能登町に1台を配置しています。
- ③港湾班は、新潟港湾空港技術調査事務所にて被害施設の設計等技術支援を行いました。また、第2陣が現地に向け出発しました。
- ④水道班は、金沢市(石川県庁)にて資料作成及び現地調査を行いました。

①給水支援班活動状況(輪島市)





②待機支援車活動状況 (能登町)



③港湾班出発式(松山市)





[第56報]四国地方整備局TEC-FORCE活動状況(R6.3.1)

- ①給水支援班は、輪島市にて給水活動を行いました。
- ②待機支援車は、能登町に1台を配置しています。
- ③港湾班は、北陸地方整備局にて復旧方針の検討等を行いました。
- ④水道班は、金沢市(石川県庁)にて資料作成を行いました。









[第57報]四国地方整備局TEC-FORCE活動状況(R6.3.2)

- ①給水支援班は、輪島市にて給水活動を行いました。
- ②待機支援車は、能登町に1台を配置しています。
- ③水道班は、金沢市(石川県庁)にて資料作成、輪島市にて現地調査を行いました。

①給水支援班活動状況 (輪島市)





②待機支援車整備状況(能登町)

