

令和4年2月2日  
中村河川国道事務所

# 水道管の損傷事故がありました。

## (第1報)

令和4年2月2日(水)午前9時頃、高知県幡多郡黒潮町浮鞭地先において、地質調査作業中に水道管を破損する事故が発生しました。

この事故により、ゴルフ場(土佐ユートピアカントリークラブ)の水圧が低下する影響が出ております。

当水道管はゴルフ場の専用管であり、他への影響はありません。

早急に復旧作業を開始していますが、復旧完了は本日夕方頃になる見込みです。

関係者の方々には多大なご迷惑をお掛けしておりますこと、深くお詫び申し上げます。

国土交通省 四国地方整備局 中村河川国道事務所

### 【問い合わせ先】

国土交通省 四国地方整備局 中村河川国道事務所

副所長(道路):平口 正雄 (内線205)

◎調査課長:門田 健一 (内線451)

電話:0880-34-7301(代表)

◎主な問い合わせ先