

令和4年2月2日
中村河川国道事務所

水道管の損傷について 復旧工事は完了しました。 (現在、タンクへの貯水状況確認中)

(第2報)

令和4年2月2日(水)午前9時頃、高知県幡多郡黒潮町浮鞭地先において、地質調査作業中に水道管を破損した事故につきましては、15時30分に復旧工事は完了しました。

なお、ゴルフ場の貯水タンクに自動制御で貯まることを確認中であり、確認作業終了は18時頃を予定しています。

※発生箇所：高知県幡多郡黒潮町浮鞭地先
(別紙のとおり)

国土交通省 四国地方整備局 中村河川国道事務所

【問い合わせ先】

国土交通省 四国地方整備局 中村河川国道事務所

副所長(道路):平口 正雄 (内線205)

◎調査課長:門田 健一 (内線451)


電話:0880-34-7301(代表)

◎主な問い合わせ先

水道管破損箇所 位置図



幡多郡黒潮町
浮鞭地先



位置図(詳細)

本資料は国土地理院の地図を加工したものである