


河川堤防の緊急点検結果 概要図【肱川】



＜緊急点検結果＞			(単位 : km)				
直轄河川 堤防延長	点検対象 堤防延長	要対策延長 (各対策の 重複除く)	内訳				
			堤防の浸透に対する安全性		流下能力の 不足箇所	水衝部等の 侵食に対する 安全性	
			堤防への 浸透	パイピング			
38.1	24.4	3.8	1.0	-	3.8	0.1	

※要対策区間については、今後、背後地の人口、資産等を踏まえ、優先順位をつけながら選択と集中によるハード対策を実施予定。
 ※併せて、地方公共団体と連携を図り、実践的なハザードマップの整備を推進するとともに、台風などの出水時には重点的に水防活動を実施。

点検結果(要対策) 凡例

- 堤防の浸透に対する安全性
- 流下能力の不足箇所
- 水衝部等の侵食に対する安全性

