

平成25年11月26日

## 第十堰で経年的な損傷が確認された コンクリート版を修繕します

- 徳島河川国道事務所では、平成16年度より第十堰の現状調査を実施し、その結果については当事務所ホームページを通じて公表しているところです。

<http://www.skr.mlit.go.jp/tokushima/river/yoriyoi/yoriyoikawa/jyuzeki/genjyou/h24/index.html>

- これまでの調査結果から、第十堰の左岸（北岸）側の一部のコンクリート版（別紙参照）においては、堰内部の空洞化により、経年的に最大約30cmの沈下を確認しており、平成25年12月3日（火）よりコンクリート版の修繕に着手することとしました。

### 【工事の内容】

修繕は、第十堰の左岸（北岸）側の損傷しているコンクリート版60m<sup>2</sup>（15m×4m）を撤去し、堰内部の空洞を玉石等で補充したのち、コンクリート版で覆い沈下前の原形に復旧するものです。（別紙図面のとおり）

### 【工事の予定時期】

堰本体の修繕工事に先立ち、平成25年12月3日より作業ヤードの整備などに着手します。その後、平成26年1月上旬より堰本体の修繕工事に着手し2月下旬までに完成させる予定です。

※天候等の条件により変更となる可能性があります。

### 【その他】

今回の修繕にあわせて、堰内部の空洞状況等を調査する予定です。

また、コンクリート版の撤去後（2月上旬）には見学会を行う予定です。見学会の実施時期等については、平成26年1月頃に再度お知らせします。

平成25年11月26日

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

本施策は、四国圏広域地方計画「No.6 防災力向上プロジェクト」の取り組みに関連します。

### 【問い合わせ先】

国土交通省 四国地方整備局 徳島河川国道事務所

#### <修繕関係>


○副所長（河川） 赤澤 善樹（あかざわ よしき） TEL 088-654-2211（代表）  
河川管理課長 片山 和夫（かたやま かずお） TEL 088-654-9266（直通）

#### <調査関係>


副所長（地域） 清水 宰（しみず つかさ） TEL 088-654-2211（代表）  
河川調査課長 生田 浩一（いくた こういち） TEL 088-654-9611（直通）

○：主たる問い合わせ先

■ 位置図・写真




コンクリート版の損傷状況



周辺の水の流れ



堰内部（修繕箇所）の状況



■ 施設修繕箇所の内容

