

4 内水対策


4 - 1 内水被害とは

吉野川の水位が高く、堤内地に多くの雨が降った場合に雨水が吉野川に排水出来ず、支川（水路）から水が溢れ住宅や田畑が浸水することを内水被害といいます。

内水被害発生メカニズムを以下に示します。

吉野川では、現在堤防で締め切られた32地区で内水被害が発生する可能性があります。

内水発生メカニズム






図7-1-1 吉野川の内水地区
吉野川の内水地区