

## 4 - 2 過去の内水被害

岩津より下流域では、過去の大きな洪水において内水被害が発生し、長年にわたってその被害に悩まされてきました。

過去の代表的な内水被害は以下のものが揚げられるますが、近年では排水機場が整備されて以前に比べると内水被害は軽減されているものの、平成2年9月洪水でも大きな被害が発生しています。

### 近年の吉野川下流における被害実績

洪水名	浸水面積(ha)	浸水家屋数(戸)
昭和50年8月23日 (台風6号)	約4,200	5,506
昭和51年9月8～15日(台風17号)	約6,200	7,175
平成2年9月19日 (台風19号)	約520	128
平成5年7月27日 (台風5号)	約260	11



川島地区の内水発生状況(昭和36年洪水)

昭和51年洪水による飯尾川の氾濫



昭和51年洪水による江川の氾濫

床上浸水した家屋の内部状況  
(昭和51年洪水 江川流域)



平成 2 年洪水による前川の氾濫



平成 2 年洪水による飯尾川の氾濫



平成 5 年洪水による城の谷川の氾濫

