

流木発生状況・処理状況



ゲート直上流の流木「放流中」によりゲートに危害の恐れ



出水後の貯水池内流木発生状況
(台風5号、7号(平成11年7月28日:QMAX=622m³/s)の網場付近)



流木のチップ材(燃料・土壌改良材)処理状況