

平成26年8月5日  
四国地方整備局  
土佐国道事務所

## 一般国道32号の事前通行規制の継続について ～ 地すべりの兆候を確認するため専門家による現地調査を実施中 ～

四国地方整備局土佐国道事務所は、事前規制区間(26.3km)において平成26年8月2日15時40分より規制を実施していましたが、高知県長岡郡大豊町大字寺内こうちけんながおかくんおおとよちょうおおあざてらうちにおいて、地すべりの兆候を確認するため現在も区間を短縮した上で規制を継続しています。

現在、砂防・地すべりが専門である高知大学笹原先生さきはらのご協力をいただきながら現地調査を進めているところです。

一般国道32号ご利用の皆様には大変ご不便・ご迷惑をお掛けしますが、ご理解・ご協力の程よろしく申し上げます。

○現在の規制区間：一般国道32号 徳島県三好市山城町下名とくしまけん みよししやましろうしようしもみょう～

高知県長岡郡大豊町大字高須こうちけんながおかくんおおとよちょうおおあざたかす間(延長18.2km)

本施策は、四国圏広域地方計画「No.6 防災力向上プロジェクト」の取組に関連します。

お問い合わせ先 (○主な問い合わせ先)


国土交通省 四国地方整備局 土佐国道事務所 電話 088-884-0359(代表)

○副所長(管理) 宮武 敏男みやたけ としお (内線)205

管理第一課長 片岡 正彦かたおか まさひこ (内線)431

# 【被災箇所位置図】 一般国道32号(高知県長岡郡大豊町大字寺内)

## 位置図



この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の数値地図50mメッシュ(標高)及び基盤地図情報を使用した。(承認番号 平25情使、第127号) 一般財団法人日本デジタル道路地図協会のデータベースを使用


## 道路の被災箇所(平成26年8月5日撮影)



一般国道32号 大豊町大字寺内  
(擁壁の被災状況)



一般国道32号 大豊町大字寺内  
(路面の被災状況)



## 専門家による点検状況(平成26年8月5日撮影)



路面の確認状況



周辺法面の確認状況