Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

平成 29 年 9 月 18 日 大洲河川国道事務所 山鳥坂ダム工事事務所 野村 ダム管 理 所

平成29年9月台風18号による肱川の出水への対応 ~ダムの貯留効果により氾濫危険水位を回避~

肱川流域は平成 29 年 9 月 17 日に、台風 18 号に伴う豪雨により大きな出水に見舞われ、肱川橋上流域平均総雨量で 157mm(時間最大雨量 27mm)を記録し、大洲第二水位観測所(肱川橋地点)では避難判断水位 4.80m を超え、最高水位は 5.24mに達しました。

今回の出水では、肱川上流域の鹿野川ダムと野村ダムで通常の操作よりも多くの 洪水貯留(特別防災操作)を行い河川水を最大限貯留することにより下流への流量 を低減させ、肱川橋地点で約90cmの水位を低下させ氾濫危険水位(5.80m)より低く 抑えました。

2ダムの効果により、肱川沿川における堤防の低い箇所からの越水を防ぎ、各地区の浸水被害軽減に大きく寄与したと推定されます。

また、肱川本川及び矢落川の5箇所に排水ポンプ車6台、夜間の監視体制を強化するため照明車2台を配備しました。そのうち4箇所で排水ポンプ車を稼働させ、都谷川排水樋門付近において配備した2台の排水ポンプ車により、約84,000m3の排水を行うことで浸水被害を抑制しました。

なお、資料における数値は、速報値であり、今後修正する可能性があります。

本施策は、四国圏広域地方計画「NO.1 南海トラフ地震を初めとする大規模自然災害等への「支国」防災力向上プロジェクト」の取り組みに該当します。

- 問い合わせ先 -

国土交通省 四国地方整備局

大洲河川国道事務所 Tel:0893-24-5185(代) 副所長 熊岡 博次(クマオカ ヒロツグ)(内 204)

◎事業対策官 藤本 雅信(フジモト マサノブ) (内 208)

山鳥坂ダム工事事務所 Tel:0893-34-2350(代) 副所長 石岡 克浩(イシオカ カツヒロ) (内 204)

◎事業計画課長 柴田 治信(シバタ ハルノブ) (内 331)

野村ダム管理所 Tel:0894-72-1211(代) 管理所長 森 和夫 (モリ カズオ) (内 201)


◎専門官 酒井 博之(サカイ ヒロユキ) (内 330)

◎:主な問い合わせ先


気象の概要

■台風経路図(気象庁提供)


9月9日にマリアナ諸島で発生し た台風18号はゆっくりと発達なが ら西に移動し、沖縄本島近海で停滞 した後、速度を早めつつ勢力を保ち ながら九州上陸しました。その後、 高知県に再上陸し、肱川流域に多く の雨をもたらしました。



■天気図(気象庁提供)



■レーダ雨量実況図(国土交通省)




肱川流域では四国を横断した台風18号の影響により、9月17日 14時から19時頃にかけて強い雨が降り、鹿野川ダム流域平均累計 雨量140.0mm(時間最大雨量27.0mm)、野村ダム流域平均累計 雨量166.6mm(時間最大雨量38.1mm)の降雨を記録しました。

この降雨により肱川下流域では浸水被害が生じるおそれがあること から、上流域にある「**鹿野川ダム**」と「**野村ダム**」では洪水を貯める操作とともに特別防災操作も行い、下流へのピーク流量を低減さ <u>せました。</u>

- その結果
 ・胚川上流域の鹿野川ダム及び野村ダムでは通常の操作よりも多くの洪水貯留を行い、下流へは、鹿野川ダムは最大流入量を約5割、野村ダムは約4割低減させた流量での放流を行いました。
 ・2ダム連携させたダムの洪水貯留効果により、下流への流量を低減させ、氾濫危険水位を回避させるなど洪水被害減少に寄与しました。



鹿野川ダムの洪水貯留状況 (mm/hr) 50 型 3月100 画 ●時間雨量 ●累計雨量 150 3 140 200 1200 90 一流入量 最大流入量 89 $1.101 \, \text{m} \, 3/\text{s}$ - 放流量 洪水貯留量 88 1000 (時刻 19:20) -貯水位 508m3/s 87 86 800 85 最大流下量 84 形 83 位 593m3/s 600 82 🗐 400 81 80 200 79 特別防災操作による貯留分 78 77 8.00 9.00 11.00 12.00 13.00 15.00 17 時間



ダムの効果による下流基準地点での低減効果

大洲第二地点(<mark>肱川橋地点</mark>) 8 7 6.13m ダム無し 6 約90cmの低源 5 5.24m ダム有り(実績操作) 4 (m)対 3 2 0 -1 -2

ダムの出水前後の貯水池の様子(野村ダム)



洪水調節前

洪水調節後

今回実施した、特別防災操作により、肱川橋地点での水位低減効果は、通常操作であれば約50cmであったところをさらに約40cm低減させることができたと推定されます。 ダムが無い場合であれば、今回出水で、各地区の堤防の低い箇所から洪水が溢れていたと考えられるが、ダムの効果と特別防災操作により、越流を防いだと推定されます。

台風18号出水における2ダムによる洪水貯留


〇上流からの流水を

- ・鹿野川ダムでは1,101m3/秒を593m3/秒(46%カット)
- •野村ダムでは506m³/秒を297m³/秒(41%カット)


に低減させた流量での放流を行いました。

- 〇鹿野川ダム及び野村ダムの洪水貯留効果により、
 - ・下流全川にわたる水位の低減
 - ・ 浸水被害の軽減

に寄与したと推定されます。



〇鹿野川ダムの出水前後の貯水池の様子







出水後

被害軽減対策について

台風18号出水に伴う河川の水位上昇について、照明車を配備し夜間の監視体制を強化すると ともに、肱川本川では春賀地区、阿蔵地区、支川矢落川では東大洲地区、新谷地区の内水氾濫 等による浸水被害を軽減するため、排水ポンプ車、樋門の操作を確実に行いました。

