

DOKIGAWA

リバーキーパーズ

RiverKeepers



つうしん

Vol.124(平成27年4月)

凍えるような冬の寒さは終わり、ようやく暖かい春の風を感じられるようになったこの頃、土器川リバーキーパーズの会員の皆様におかれましては、ますますご清栄のことと思います。年度替わりの気忙しい時期ですが、ご無理なさらぬよう、体調などにはご注意ください。

今回は、「土器川の耐震対策」と「管理用カメラ画像の公開」についてお知らせします。

キーワード: 土器川の耐震対策



○概要

土器川が位置する香川県では、過去に安政南海地震(1854年)、南海道地震(1946年)で死者を伴う甚大な被害の記録がある他、兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)以降でも震度4以上の地震が8回発生しています。また、香川県全域は、中央防災会議において南海トラフ地震対策推進地域に指定されています。

このため、今後は、今世紀前半に発生する可能性が高いとされる東南海・南海地震などのプレート境界型の地震等も含めた大規模地震も想定に加え、地震動に対する河川管理施設への影響を検討し、地震後の津波や洪水による浸水被害の発生が想定される施設については、対策を図る必要があります。

○土器川の河川構造物の耐震対策状況

土器川の耐震対策として、清水川水門では、平成24年度から改修工事に着手し、平成26年6月に完了しました。

これにより、大規模地震発生時においても水門機能が損なわれることがないようになりました。同様に他の河川構造物の耐震性能の検討も行っており、今後、必要に応じて対策を実施する予定です。

これで大規模な地震が発生しても……



安心だね！



清水川水門(改修前)




耐震化



清水川水門(改修後)

キーワード: 管理用カメラ画像の公開



○概要

国土交通省香川河川国道事務所では、住民の皆様の日頃から河川に親しんでいただくこと、また、洪水時における危険情報の伝達強化を目的に、香川河川国道事務所HP (<http://www.skr.mlit.go.jp/kagawa/>) におきまして、河川管理用カメラの一部(7箇所)を公開しています。

●公開する管理用カメラ画像

蓬萊橋(河口から 1.7k地点)、丸亀橋(河口から 2.7k地点)、丸亀大橋(河口から 3.5k地点)、垂水橋(河口から 10.2k地点)、祓川橋(河口から 13.1k地点)、満濃大橋(河口から 14.8k地点)、常包橋(河口から 18.5k地点)



香川河川国道事務所HP (<http://www.skr.mlit.go.jp/kagawa/>) にある画像バナーをクリックすると、土器川カメラ映像のページへ直接誘導されます。



カメラアイコン(または地図横にあるリンク)をクリックすると、新規ウィンドウで画像ページが開きます。



土器川 左岸3.65k 丸亀大橋

今後、洪水時の河川状況もこれで確認できるんだね!



土器川 左岸1.65k 蓬萊橋

蓬萊橋(平常時の状況)



蓬萊橋左岸

蓬萊橋(平成16年台風23号洪水時)

土器川リバーキーパーズ通信は、皆様のご意見・ご質問に河川管理者としてお答えしていくものです。土器川に関して、気になっていること、わからないことなど、どしどしとご意見をお寄せください。

土器川リバーキーパーズに関するお問合せは



国土交通省四国地方整備局
香川河川国道事務所 <http://www.skr.mlit.go.jp/kagawa/>

〒760-8546 高松市福岡町4-26-32
TEL:087-821-1623(計画課直通) FAX:087-821-1713

