

- ①道路班は、小矢部市にて資料作成を行いました。
- ②水道班は、能登町にて現地調査及び資料作成を行いました。
- ③給水支援班は、富山市にて資料作成を行いました。
- ④待機支援車は、輪島市に1台、能登町に1台を配置しています。
- ⑤総合司令班は、北陸地方整備局にて現場の各班が現地活動を行うための総合調整を行いました。

①道路班活動状況 (小矢部市)



②水道班活動状況 (能登町)



③給水支援班活動状況 (富山市)



④待機支援車活動状況 (富山市)



⑤総合司令班活動状況 (北陸地整)



- ①道路班は、小矢部市にて資料作成を行いました。また、8陣が現地に向け出発しました。
- ②水道班は、金沢市にて資料作成を行いました。
- ③給水支援班は、志賀町と輪島市にて給水活動を行いました。
- ④待機支援車は、輪島市に1台、能登町に1台を配置しています。
- ⑤港湾班は、新潟港湾空港技術調査事務所にて被害施設の設計等技術支援を行いました。
- ⑥総合司令班は、北陸地方整備局にて現場の各班が現地活動を行うための総合調整を行いました。また、5陣が現地に向け出発しました。

①⑥道路班・総合司令班出発式



②水道班活動状況 (金沢市)



③給水支援班活動状況 (輪島市)



④待機支援車活動状況 (能登町)



⑤港湾空港班活動状況 (新潟市)



- ①道路班は、輪島市にて打ち合わせ及び現地調査を行いました。
- ②水道班は、金沢市にて資料作成及び能登町にて打ち合わせを行いました。
- ③給水支援班は、輪島市にて給水活動を行いました。
- ④待機支援車は、輪島市に1台、能登町に1台を配置しています。
- ⑤港湾班は、新潟港湾空港技術調査事務所にて被害施設の設計等技術支援を行いました。
- ⑥総合司令班は、北陸地方整備局にて現場の各班が現地活動を行うための総合調整を行いました。

①道路班活動状況 (輪島市)



②水道班活動状況 (金沢市)



③給水支援班活動状況 (輪島市)



⑥総合司令班活動状況 (北陸地整)



- ①道路班は、小矢部市にて資料作成を行いました。
- ②給水支援班は、輪島市にて打合せ、給水活動を行いました。
- ③待機支援車は、輪島市に1台、能登町に1台を配置しています。
- ④港湾班は、新潟港湾空港技術調査事務所にて被害施設の設計等技術支援を行いました。
- ⑤総合司令班は、北陸地方整備局にて現場の各班が現地活動を行うための総合調整を行いました。

①道路班活動状況 (小矢部市)



②給水支援班活動状況 (輪島市)



③待機支援車班活動状況 (輪島市)



⑤総合司令班活動状況 (北陸地整)



- ①道路班は、小矢部市にて資料作成を行いました。
- ②給水支援班は、輪島市にて打合せ、給水活動を行いました。
- ③待機支援車は、輪島市に1台、能登町に1台を配置しています。
- ④港湾班は、新潟港湾空港技術調査事務所にて被害施設の設計等技術支援を行いました。
- ⑤総合司令班は、北陸地方整備局にて現場の各班が現地活動を行うための総合調整を行いました。

①道路班活動状況 (小矢部市)



②給水支援班活動状況 (輪島市)



④港湾班活動状況 (新潟港湾空港技術調査事務所)



⑤総合司令班活動状況 (北陸地整)



- ①道路班は、輪島市にて現地調査を行いました。
- ②給水支援班は、輪島市にて給水活動を行いました。
- ③待機支援車は、輪島市に1台、能登町に1台を配置しています。
- ④総合司令班は、北陸地方整備局にて現場の各班が現地活動を行うための総合調整を行いました。

①道路班活動状況 (輪島市)



②給水支援班活動状況 (輪島市)



③待機支援車活動状況 (輪島市)



- ①道路班は、小矢部市にて調査資料のとりまとめを行いました。
- ②給水支援班は、輪島市にて給水活動を行いました。
- ③待機支援車は、輪島市に1台、能登町に1台を配置しています。
- ④総合司令班は、北陸地方整備局にて現場の各班が現地活動を行うための総合調整を行いました。

①道路班活動状況 (小矢部市)



②給水支援班活動状況 (輪島市)



③待機支援車班活動状況 (富山市)



④総合司令班活動状況 (北陸地整)

