

## 《大豊トンネル緊急点検(速報)》

平成24年12月7日  
国土交通省

おおよ

国道32号大豊トンネルの緊急点検結果(速報)を  
お知らせします

中央自動車道(上り線)笹子トンネル天井板崩落事故を受けて、国道32号の「大豊トンネル」の緊急点検を実施いたしましたので、その結果(速報)について、下記の通りお知らせします。

軽度の異常はあったものの、天井板の落下に繋がる異常は認められませんでした。

## 【概要】

- 1) 点検日 平成24年12月4日(火)~7日(金)
- 2) 点検場所 国道32号「大豊トンネル」(高知県長岡郡大豊町)
- 3) 点検結果(速報) 吊金具、両端支持金具について近接目視、打音検査及び触診を行った結果、天井板の落下に繋がる異常はありませんでした。  
なお、確認された軽度の異常は下記のとおりです。  
①両端支持金具ナットの欠損:約3,200箇所のうち23箇所  
②吊金具固定部コンクリートの浮き:約1,600箇所のうち19箇所
- 4) 今後の対応方針 ①ナットの欠損、及び②コンクリートの浮きについては、補修方法を検討し早急に補修に着手する予定です。

## 問い合わせ先

道路局国道・防災課道路保全企画室 課長補佐 寺沢 直樹

TEL:(03)5253-8111(内線37852) 直通(03)5253-8494

FAX:(03)5253-1620

四国地方整備局道路部 道路管理課長 梶 久夫

TEL:(087)-851-8061(代表)