


同時発表先；サンポート合序記者クラブ、愛媛番町記者クラブ

## 愛媛県二神島沖船舶衝突事故による 流出油防除作業について（第3報）

- 6月4日午後10:10頃、愛媛県松山市二神島西南西約1.5キロメートルの海上において、貨物船「第五天光丸」(199t)と押船「翔洋丸」(121t)の衝突事故が発生、押船「翔洋丸」が沈没し油の流出がありました。
- 松山港湾・空港整備事務所では、第六管区海上保安部からの要請を受け、6月5日より防除作業を実施しています。本日(6月7日)も、松山港湾・空港整備事務所所属の海面清掃船「いしづち」及び港湾業務艇「くるしま」を出動させ、沈没した海域付近にて9:10より防除作業（放水・航行拡散）及び情報収集作業を実施しています。



記者発表日 平成24年6月7日

### ○問い合わせ先

国土交通省 四国地方整備局	港湾空港部	電話番号 (087) 811-8334 (直通)
(担当) 港湾空港部 海洋環境・技術課	課長	小松 浩二 (内線 6571)
	課長補佐	高木 耕造 (内線 6572)