

○行川本川砂防堰堤(長岡郡本山町下関地先)

- ・平成30年7月豪雨により、流域の集落に多大な被害が生じたため、特定緊急砂防事業により集中的に対策を実施し、地域の安全性向上を図っています。

(令和6年4月の状況)

本堤工を施工しています



○川奥谷堰堤(改良)(長岡郡大豊町下名地先)

- ・平成30年7月豪雨により、流域の集落に多大な被害が生じたため、特定緊急砂防事業により集中的に対策を実施し、地域の安全性向上を図っています。

(令和6年4月の状況)

護岸工、応急対策工を施工しています。

令和3年6月撮影



令和6年4月撮影



令和6年4月撮影

