

吉野川沿い資材保管場所で盗難被害を確認

令和7年7月29日に、吉野川沿いの正法寺排水機場敷地内の資材保管場所に保管していた電線（銅屑）約400kgの盗難を確認しました。

資材保管場所の出入口は、立入防止措置として門扉構造を南京錠で施錠し、フェンス上段には鉄条網を設置する等、盗難防止に努めていましたが、南京錠を破壊して敷地内へ侵入し保管物品が盗難される状況となりました。

当事務所では、警察署に被害届を提出すると共に、警察署の協力も頂きながら、資材保管場所の監視及び立入防止措置の強化など、再発防止に努めます。

【被害概要】

○発生（確認）：令和7年7月29日（火）
○発生場所：徳島県徳島市応神町貞広地先 正法寺排水機場
○被害内容：電線（銅屑）約400kg
被害金額 約40万円

令和7年7月30日

国土交通省 徳島河川国道事務所

〈問い合わせ先〉

四国地方整備局 徳島河川国道事務所 TEL 088-654-2211（代表）

副所長（事務担当） にしかわ やすひさ 西川 泰久 （内線202）

副所長（河川担当） さとう ひでと 佐藤 英人 （内線204）

契約事務管理官 ふじた いさお 藤田 勲 （内線301）

◎ 河川管理課長 すみおか ひさお 住岡 久雄 （内線331）

※◎主たる問い合わせ先

【盗難箇所概要】

- ・ 確認日 : 令和7年7月29日
- ・ 発生場所 : 吉野川左岸 正法寺排水機場
(徳島県徳島市応神町貞広地先)



出典：国土地理院ホームページ (<http://www.gsi.go.jp/>)

- ・ 盗難箇所状況

7月29日状況

